附件

太原市万柏林区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-081	7月1日	太原市	万柏林区	千峰街道	中奥小区东侧50米	中国山西省太原市万柏林区彭村路6号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，该工地正在施工，挖机土方开挖未实施湿法作业。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月15日
SX-02-082	7月1日	太原市	万柏林区	千峰街道办事处	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司(瓦窑金地花园)	中国山西省太原市万柏林区瓦窑街南十栋8号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，该工地正在施工，存在问题：1.部分施工运输道路未硬化；2.土堆、水泥等物料未完全覆盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
SX-02-083	7月6日	太原市	万柏林区	西铭街道办事处	万柏林区开城路建设工地	中国山西省太原市万柏林区开城路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，存在问题：1.土方开挖未湿法作业；2.部分堆土未采取覆盖措施。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-084	7月4日	太原市	万柏林区	小井峪街道办事处	江苏省苏中建设集团股份有限公司(太原小井峪实验小学)	中国山西省太原市万柏林区焦峪路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工中，检查发现：1. 喷浆机作业时造成大量的石粉粉尘外扬，无任何防尘抑尘措施；2. 水泥等建材材料未采取遮盖等措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
SX-02-085	6月28日	太原市	万柏林区	长风西街道办事处	长风观园二期(新庄村改造项目)	中国山西省太原市万柏林区千峰南路	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该工地正在施工。存在问题 1. 部分路面未硬化；2. 部分建材材料未采取遮盖防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日