附件

洛阳市新安县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-315	9 月 22 日	洛阳市	新安县	城关镇	新安县棚户区改造项目第五标段	中国河南省洛阳市新安县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在施工。存在问题：1.工地内土方和石灰露天堆放，未苫盖；2.工地车辆进出口冲洗平台未安装冲洗装置。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10 月 15 日
HN-08-316	9 月 21 日	洛阳市	新安县	新安县城关镇城北十六道北侧	黄河建工引畛济涧 6 工区	河南省洛阳市新安县 S246	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业。存在问题：1.建筑工地物料场未采取有效苫盖；2.进出场路口未设置冲洗平台。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10 月 15 日
HN-08-317	9 月 27 日	洛阳市	新安县	正村镇后地村万山湖园区内	洛阳禧达炭素加工有限公司	河南省洛阳市新安县	排污口不规范	现场检查时，该企业磨光工段未运行，切割工段正在运行。存在问题：磨光工段配套 1 套布袋除尘器，排气筒高度为 3 米，湿式切割工序配套 1 套布袋除尘器，排气筒高度为 7 米，均不足 15 米高度。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10 月 31 日