附件

郑州市航空港经济综合实验区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-024	9月20日	郑州市	航空港经济综合实验区	八岗办事处	八岗镇后吕村西头仓库	中国河南省郑州市中牟县八岗镇后吕村	其他涉气环境问题	现场检查时发现,存在问题:1.租用村民吕红强的仓库,面积约1200平方米,堆有大量袋装固体废物,初步估计存量在1000吨以上;2.散发较重刺激性气味;3.仓库距村民在100米以内,厂门口有粉尘堆积;4.办公区域有化学试剂和防毒口罩。	调查核实,责令整改。	10月31日
HN-08-025	9月19日	郑州市	航空港经济综合实验区	八千办事处	八千办事处赵楼村村东路北无名石膏线厂	中国河南省郑州市新郑市老新路	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:1.生产车间及储存原料车间未封闭,粉尘无组织排放;2.无环保手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-028	9月17日	郑州市	航空港经济综合实验区	冯堂办事处	冯堂办事处卢家村老102省道路北无名沙场	中国河南省郑州市中牟县 S102	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：露天堆放大量沙子，未采取防尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HN-08-029	9月17日	郑州市	航空港经济综合实验区	冯堂办事处	冯堂办事处李村南无名物料堆场	中国河南省郑州市中牟县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，露天堆放大量渣土，未采取防尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HN-08-030	9月30日	郑州市	航空港经济综合实验区	龙王办事处	滨河东路东南方向500米仓储四街西侧无名堆渣土场	中国河南省郑州市新郑市园博路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，仓储路西侧路边大面积渣土露天堆放，未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-031	9月28日	郑州市	航空港经济综合实验区	龙王办事处	小铁庄南侧荆州路西侧100米无名渣土堆场	中国河南省郑州市新郑市	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，大面积渣土露天堆放，未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HN-08-032	9月21日	郑州市	航空港经济综合实验区	龙王办事处	神州路与万邓路交汇处北行500米路东无名堆料场	中国河南省郑州市新郑市X029	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该堆料场在一封闭围墙上锁院内，未生产。存在主要问题：露天堆放大量沙土，未进行苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HN-08-033	9月21日	郑州市	航空港经济综合实验区	龙王办事处	神州路与万邓路交汇处东南角洁净型煤配送中心院内无名黑加油站	中国河南省郑州市新郑市神州路	黑加油站	现场检查时，该加油站正在营业。存在问题：无法提供工商营业执照及环保审批手续，经询问得知此加油站建成经营十多天，属私建黑加油站。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-034	9月27日	郑州市	航空港经济综合实验区	明港办事处	梅河路与东海路东北角无名土堆	中国河南省郑州市新郑市公园南一路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，露天大面积堆放裸露黄土，未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HN-08-026	9月22日	郑州市	航空港经济综合实验区	三官庙办事处	中铁16局郑州南站项目部一分部	中国河南省郑州市中牟县S102	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 大面积砂石料露天堆放，未采取防尘降尘措施；2. 未采取湿法作业。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HN-08-027	9月22日	郑州市	航空港经济综合实验区	三官庙办事处	中铁16局郑州南站项目部二分部	中国河南省郑州市中牟县S102	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该单位正在生产。存在问题：1. 现场存放大量沙子，未进行苫盖；2. 未实施湿法作业。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-035	9月30日	郑州市	航空港经济综合实验区	三官庙办事处	荆州路西侧中国电建第三项目部仓储四街管廊项目施工工地	中国河南省郑州市中牟县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业。存在问题：1. 未进行湿法作业；2. 无喷淋设施，扬尘污染严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日
HN-08-036	9月30日	郑州市	航空港经济综合实验区	三官庙办事处	荆州路东侧河南交通建设有限公司仓储四路施工工地	中国河南省开封市尉氏县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业。存在问题：1. 未进行湿法作业，扬尘污染严重；2. 工地裸土未苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日
HN-08-037	9月30日	郑州市	航空港经济综合实验区	三官庙办事处	荆州路西500米仓储四街路北无名施工工地	中国河南省郑州市新郑市新港八路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地未作业。存在问题：1. 大量裸露黄土未苫盖；2. 车辆出入口未设置冲洗平台。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日
HN-08-038	9月22日	郑州市	航空港经济综合实验区	三官庙办事处	中铁16局豫机一标段施工工地	中国河南省郑州市中牟县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该单位正在作业。存在问题：1. 运输车辆出入口未安装冲洗平台；2. 裸土及沙土堆未完全苫盖；3. 水泥罐下口地面存在大量粉尘，作业造成扬尘污染。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-039	9月22日	郑州市	航空港经济综合实验区	三官庙办事处	金陵大道与新107交叉口西北角无名堆沙场	中国河南省郑州市中牟县S102	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业未生产。存在问题:大面积砂石露天堆放,未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日
HN-08-040	9月28日	郑州市	航空港经济综合实验区	三官庙办事处野王村	永之兴航空冷链物流基地无名施工工地	中国河南省郑州市新郑市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地未作业。存在问题:大量渣土露天堆放,未采取防尘降尘措施。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百五十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月15日
HN-08-041	9月26日	郑州市	航空港经济综合实验区	新港办事处	牧翔动物药业有限公司	中国河南省郑州市新郑市玉港路	排污口不规范	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:1.未按环评要求安装15米高的排气筒;2.混料、粉碎和筛选工序现场加工时,产生大量粉尘,操作间窗户全部敞开,没有密闭,地面有大量积尘,粉尘无组织排放。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-042	9月26日	郑州市	航空港经济综合实验区	银河办事处	新政机场跑道东侧航站楼东南方向渣土堆场	中国河南省郑州市新郑市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,新政机场内航站楼东南方向大量土方露天堆放,未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日
HN-08-043	9月19日	郑州市	航空港经济综合实验区	银河办事处	万达重工股份有限公司	中国河南省郑州市新郑市苑陵路	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:1.喷涂产生粉尘无组织排放;2.焊接车间正在进行多点位焊接作业,两台焊烟净化器未使用。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月31日