附件

保定市定兴县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-706	6月30日	保定市	定兴县	355县道定兴二中分校旁	福德顺涮肉坊（355县道定兴二中分校旁）	中国河北省保定市定兴县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业有一台0.5蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-707	7月6日	保定市	定兴县	北河店镇G107宏运加油站内	北河店镇宏运加油站	中国河北省保定市定兴县G107	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-708	7月4日	保定市	定兴县	北河镇北河村国道107华茂五金店	北河镇北河村华茂五金店	中国河北省保定市定兴县G107	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-709	6月27日	保定市	定兴县	北河镇 国道107 泓盛源 家具城 正对面	北河镇107国道泓盛源家具城正对面砂料堆放点	中国河北省保定市定兴县G107	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-710	6月27日	保定市	定兴县	东落堡乡东引村与北河店村中间	北河镇鞭炮仓库	中国河北省保定市定兴县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该仓库有一台燃煤锅炉（0.1蒸吨以下），未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-711	7月1日	保定市	定兴县	定兴县凯达加油站省道030南边上	定兴县凯达加油站	中国河北省保定市定兴县S030	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该站有一台0.3蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-712	6月27日	保定市	定兴县	定兴县县城国道北大街国道107路上	渣土运输车（冀FK1013）	中国河北省保定市定兴县G107	渣土车覆盖不完全	现场检查时发现，定兴县县城国道北大街国道107路上渣土运输车（冀FK1013）未进行覆盖。	依法查处，加大检查力度。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-713	6月29日	保定市	定兴县	定兴镇大沟村 国道107 (征程汽修旁边)	定兴县定兴镇大沟村 砂料堆放点	中国河北省保定市定兴县 G107	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,大量物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-714	6月29日	保定市	定兴县	定兴镇大沟村 国道107旁(老杨饭店)	定兴镇大沟村老杨饭店	中国河北省保定市定兴县 G107	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现,有一台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-715	6月27日	保定市	定兴县	定兴镇国道北大街	定兴县国道北大街 燃煤堆放点	中国河北省保定市定兴县 国道北大街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,大量燃煤露天堆放,防尘网破损严重,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-716	6月27日	保定市	定兴县	定兴镇国道北大街与 国道107 交会处	定兴县新世纪包装彩印厂	中国河北省保定市定兴县 国道北大街	治污设施不正常运行	现场检查时发现,该企业正在生产,污染治理设施未运行。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-717	6月27日	保定市	定兴县	定兴镇韩家庄村朝阳路	立志大理石加工厂	中国河北省保定市定兴县国道南大街	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该加工厂未生产，有明显生产迹象，粉尘无组织排放，未采取减尘抑尘措施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-718	6月27日	保定市	定兴县	定兴镇韩家庄村朝阳路	定兴汉印休闲购物广场二期施工工地	中国河北省保定市定兴县朝阳路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，工地内部分物料露天堆放，未苫盖，未严格落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-719	6月29日	保定市	定兴县	定兴镇两合庄村	保定通美晶体制造有限责任公司建筑施工工地	中国河北省保定市定兴县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，大量渣土物料露天堆放未苫盖，未严格落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-720	6月29日	保定市	定兴县	定兴镇两合庄村	保定致腾仓储建筑施工工地	中国河北省保定市定兴县G107	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，大量土方露天堆放未苫盖，未严格落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-721	6月29日	保定市	定兴县	定兴镇两合庄村	河北美业斯维生物技术有限公司	中国河北省保定市定兴县槐茂路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，大量土方露天堆放未苫盖，未严格落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-722	6月27日	保定市	定兴县	定兴镇西辛告村旁	定兴县鼎业越水泥制品销售公司西侧砂石堆放点	中国河北省保定市定兴县国道北大街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量砂石露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-723	6月29日	保定市	定兴县	东落堡村定兴县职教中心食用菌研究所院内	定兴县职教中心食用菌研究所	中国河北省保定市定兴县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-724	6月29日	保定市	定兴县	东落堡乡大田村河道边	东落堡乡大田村河道边砂料堆放点	中国河北省保定市定兴县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-725	6月27日	保定市	定兴县	东落堡乡东落堡村中心路40号旁	东落堡乡东落堡村中心路40号旁小餐馆	中国河北省保定市定兴县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该餐馆有一台0.2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-726	6月27日	保定市	定兴县	东落堡乡东引村	东落堡乡东引村垃圾焚烧点	中国河北省保定市定兴县	焚烧垃圾或树叶	现场检查时发现，大量垃圾露天焚烧，产生黑烟。	加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。	7月10日
HB-02-727	6月29日	保定市	定兴县	东落堡乡天侯村（春翔饭店）	东落堡乡天侯村春翔饭店	中国河北省保定市定兴县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-729	7月4日	保定市	定兴县	贤寓镇陈村营	高里乡陈村垃圾焚烧	中国河北省保定市定兴县	焚烧垃圾或树叶	现场检查时发现，高里乡陈村露天焚烧垃圾，树叶，产生浓烟严重污染大气环境。	加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。	7月10日
HB-02-730	6月29日	保定市	定兴县	高里乡大任村	定兴县高里乡大任村鑫茂石材装饰城	中国河北省保定市定兴县易定线	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业未生产，有生产迹象，生产过程有粉尘排放，未采取减尘抑尘措施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-731	6月29日	保定市	定兴县	高里乡定易路钰琳庄游泳垂钓	定兴县高里乡筛沙点（定易路钰琳庄游泳垂钓旁）	中国河北省保定市定兴县易定线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，砂料露天堆放，未采取防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-732	6月29日	保定市	定兴县	高里乡高速引线88（顺鑫小吃店）	定兴县高里乡顺鑫小吃店	中国河北省保定市定兴县易定线	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该店有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-733	7月2日	保定市	定兴县	高里乡平堞村（河北惠德印刷有限公司西侧围墙内）	砂料堆放点（河北惠德印刷有限公司西侧围墙内）	中国河北省保定市定兴县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-734	7月2日	保定市	定兴县	高里乡易东高里村	渣土运输车（辽BXF290）	中国河北省保定市定兴县	渣土车覆盖不完全	现场检查发现，在高里乡易东高里村有渣土运输车（辽BXF290）运输砂石粉未覆盖。	依法查处，加大检查力度。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-735	7月2日	保定市	定兴县	高里乡 易上村 易上学校 校东侧	高里乡易上村易上学校东侧砂料加工点（绿能丰有机肥对面）	中国河北省保定市定兴县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-736	6月30日	保定市	定兴县	固城镇 355县道 （老东北铁锅炖店正对面）	存车加油站（老东北铁锅炖店正对面）	中国河北省保定市定兴县容固路	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时发现，该加油站正在营业，汽油机未安装油气回收装置。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-737	7月5日	保定市	定兴县	固城镇 堠上村	固城镇堠上村无名石材切割点	中国河北省保定市定兴县	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该石材切割点未生产，有生产迹象，切割所产生粉尘无减尘抑尘措施，粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-738	7月5日	保定市	定兴县	固城镇 堠上村 无名砖厂	固城镇堠上村无名砖厂	中国河北省保定市定兴县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-739	6月30日	保定市	定兴县	固城镇 堠上村 县道355	固城镇堠上村农村信用社(NO.013)	中国河北省保定市定兴县容固路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现,该信用社有一台0.5蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-740	7月4日	保定市	定兴县	固城镇 国道107 东50米 京联加油站 站内	固城镇京联加油站	中国河北省保定市定兴县G107	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现,该加油站有一台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-741	7月4日	保定市	定兴县	固城镇 国道107 附近科 达复印 办公用品 店	固城镇科达复印办公用品店	中国河北省保定市定兴县G107	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现,该店有一台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-742	6月30日	保定市	定兴县	固城镇 国道107 国兴村 村口	固城镇国兴村村口洁泰干洗店御足堂	中国河北省保定市定兴县G107	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现,有两台燃煤锅炉(一台0.2蒸吨,一台0.5蒸吨),未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-744	7月6日	保定市	定兴县	固城镇南店村祥和食府正对面	固城镇南店村砂石料堆场（祥和食府正对面）	中国河北省保定市定兴县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-745	6月30日	保定市	定兴县	固城镇县道355与国道107交界处（聚德饭店）	定兴县容固路聚德饭店	中国河北省保定市定兴县容固路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该饭店有一台0.2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-746	7月1日	保定市	定兴县	国道107固城车站大街159号永生水泥制品厂	固城车站大街159号永生水泥制品厂	中国河北省保定市定兴县G107	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-747	6月27日	保定市	定兴县	国道107与吉祥街交界处石亨加油站处	渣土运输车（车牌冀FD2986）	中国河北省保定市定兴县G107	渣土车覆盖不完全	现场检查时发现，石亨加油站处一辆渣土运输车（车牌冀FD2986）未进行覆盖。	依法查处，加大检查力度。	7月10日
HB-02-748	7月1日	保定市	定兴县	李郁庄乡傅家庄村（华鑫彩印厂）	定兴县李郁庄乡傅家庄村华鑫彩印厂	中国河北省保定市定兴县S030	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业有一台0.6蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-749	7月1日	保定市	定兴县	李郁庄乡侯官营村	李郁庄乡侯官营村砂料堆放点	中国河北省保定市定兴县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-750	7月1日	保定市	定兴县	李郁庄乡省道030旁（恒发铝塑门窗）	定兴县李郁庄乡恒发铝塑门窗	中国河北省保定市定兴县G107	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-751	7月1日	保定市	定兴县	李郁庄乡杨各庄村省道030旁(晨阳水漆)	定兴县李郁庄乡杨各庄村晨阳水漆	中国河北省保定市定兴县S030	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现,该企业有一台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-752	6月29日	保定市	定兴县	柳卓乡青冢村	柳卓乡青冢村垃圾焚烧点	中国河北省保定市定兴县	焚烧垃圾或树叶	现场检查时发现,大量垃圾和树叶焚烧,产生浓烟污染大气环境。	加大检查力度和检查频次,采取有效措施,杜绝露天焚烧现象发生。	7月10日
HB-02-753	7月1日	保定市	定兴县	彭各庄村村口对面省道030	砂石粉堆放点(彭各庄村村口对面省道030)	中国河北省保定市定兴县G4(京港澳高速)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,大量物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-754	7月1日	保定市	定兴县	天宫寺乡小大人幼儿园对面(纸花加工点)	天宫寺乡纸花加工点(小大人幼儿园对面)	中国河北省保定市定兴县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现,该企业有一台0.2蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-755	6月30日	保定市	定兴县	贤寓镇百楼村	贤寓镇百楼村沙土堆放点	中国河北省保定市定兴县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，有大量沙土露天堆放未苫盖，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-756	7月4日	保定市	定兴县	贤寓镇财旺路犇犇鑫饭店	贤寓镇财旺路犇犇鑫饭店	中国河北省保定市定兴县财旺路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该店有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-757	7月4日	保定市	定兴县	贤寓镇贤寓村财旺路北100米和顺加油站正对面	贤寓镇贤寓村无名加油站（和顺加油站正对面）	中国河北省保定市定兴县财旺路	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时发现，该加油站正在营业，汽油加油机未安装油气回收装置。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-758	7月4日	保定市	定兴县	贤寓镇贤寓村大强涮肉店	贤寓镇贤寓村大强涮肉店	中国河北省保定市定兴县财旺路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业有一台0.2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-759	7月4日	保定市	定兴县	贤寓镇 贤寓村 贤寓镇 中学西南 400米	贤寓镇贤寓村石灰粉 加工点（贤寓镇中学 西南400米）	中国河北省保 定市定兴县永 安路	工业粉尘无组 织排放	现场检查时发现，该加工 点未生产，有生产痕迹， 存在问题：1. 物料露天堆 放，未采取有效防治扬尘 措施；2. 未配套安装污染 治理设施，粉尘无组织排 放。	安装或完善污染治理设 施，确保工艺过程产生 的粉尘和气态污染物有 效收集处理。	7月15日
HB-02-760	7月1日	保定市	定兴县	县城国 道107中 保安顺 正对面	沙土堆放点（定兴县 县城107国道中保安 顺正对面）	中国河北省保 定市定兴县 G107(新国道大 街北段)	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时发现，大量渣 土露天堆放，未采取有效 防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块 状物料入棚入仓或建设 挡风抑尘网，并采取洒 水、喷淋、苫盖等综合 措施。	7月15日
HB-02-761	6月30日	保定市	定兴县	肖村乡 西肖村 （羊蝎 子火锅 店）	定兴县肖村乡西肖村 羊蝎子火锅店	中国河北省保 定市定兴县	新发现清单外 应淘汰燃煤锅 炉	现场检查时发现，该店有 一台0.1蒸吨燃煤锅炉， 未在2017年10月底前取 缔，不在当地应淘汰燃煤 锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-762	6月30日	保定市	定兴县	肖村乡乡道037旁(定兴县第二中学第二分校东侧300米)	肖村乡乡道037旁定兴县第二中学第二分校东侧300米无名石材加工点	中国河北省保定市定兴县	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现,该石材加工点有作业迹象,石材切割有粉尘产生,未采取减尘抑尘措施。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-763	6月27日	保定市	定兴县	小朱庄镇大朱庄村(瑞峰环卫设备有限公司正对面)	小朱庄镇大朱庄村砂石料堆场	中国河北省保定市定兴县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,大量砂石料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-764	6月27日	保定市	定兴县	小朱庄镇大朱庄村省道030旁	定兴县小朱庄镇大朱庄村砂石堆放点	中国河北省保定市定兴县S030	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,大量砂石料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-765	7月1日	保定市	定兴县	小朱庄镇东沟河村省道030	定兴县腾鑫家电生活超市	中国河北省保定市定兴县S030	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业有一台0.5蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-766	7月1日	保定市	定兴县	小朱庄镇东沟河村省道030北边上（三强家具城旁）	王会钣金喷漆（小朱庄镇东沟河村省道030北边上）	中国河北省保定市定兴县S030	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该喷漆房有喷漆迹象，未安装VOCs收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-767	7月1日	保定市	定兴县	小朱庄镇韦家庄村（兴华家具大卖家）	小朱庄镇韦家庄村兴华家具大卖场	中国河北省保定市定兴县S030	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该店有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-768	6月27日	保定市	定兴县	小朱庄镇小朱庄村省道030边上	瑞祥石材	中国河北省保定市定兴县S030	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业未生产，有生产迹象，粉尘无组织排放，未采取减尘抑尘措施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-769	6月27日	保定市	定兴县	小朱庄镇小朱庄村省道030旁	小朱庄镇小朱庄村砂石堆放点	中国河北省保定市定兴县S030	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量砂石料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-770	6月29日	保定市	定兴县	柳卓乡西重楼村	无名水泥制品加工点	中国河北省保定市定兴县	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该水泥制品加工厂正在生产，生产过程粉尘无组织排放，场内物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-771	6月29日	保定市	定兴县	杨村乡西重楼村	杨村乡西重楼村砂石料场	中国河北省保定市定兴县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-772	7月7日	保定市	定兴县	姚村乡辛木村	砂石粉运输车（车牌冀FK7137）	中国河北省保定市定兴县	渣土车覆盖不完全	检查发现，有运输砂石的卡车（车牌冀FK7137）拉运砂石粉未进行覆盖，产生扬尘污染。	依法查处，加大检查力度。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-773	7月7日	保定市	定兴县	姚村乡姚村村	燃煤锅炉（姚村乡姚村村丽丽洗车行）	中国河北省保定市定兴县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查发现，有一台新发现清单外应淘汰燃煤锅炉未拆除，且连接管道未断开（0.1蒸吨）。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-774	7月2日	保定市	定兴县	易上村中易水河边	定兴县易上村砂石料堆场（易水河边）	中国河北省保定市定兴县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日