附件

太原市晋源区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-017	7月14日	太原市	晋源区	晋源街道	太原市新晋祠路改造工程	山西省太原市晋源区G307(歧银线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现,该工地正在施工,存在问题:1.工地砂土未苫盖;2.工地施工道路未硬化。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月30日