附件

邯郸武安市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-559	8月11日	邯郸市	武安市	工业园区	武安市工业园区三期14#多层厂房工地	中国河北省邯郸市武安市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该建筑工地正在施工,建筑方为河北运盛建筑工程有限公司,施工工地内裸土未覆盖,道路未硬化,未落实建筑工地“六个百分百”要求。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	8月30日
HB-05-560	8月12日	邯郸市	武安市	工业园区	武安市百福家具有限公司	中国河北省邯郸市武安市盘龙大道	未落实VOCs整治要求	现场检查发现,该企业未生产,VOCs治理设施不完善,治理设施内只安装吸附棉,未按照环评要求安装活性炭,未完全落实VOCs整治要求。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	9月10日
HB-05-561	8月17日	邯郸市	武安市	武安镇	滨湖路东道路施工工地	中国河北省邯郸市武安市S312	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,道路施工工地正在施工作业,裸土未覆盖,未采取湿法作业,围挡不完全,未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	8月30日