附件

石家庄市高邑县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-006	8月12日	石家庄市	高邑县	富村镇	市政工程天然气管道开挖工地	中国河北省石家庄市高邑县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现该施工工地为高邑县市政燃气管网开挖工程，未按工地六个百分百要求进行施工，存在以下问题： 1. 工地无围挡；2. 未采取洒水降尘措施；3. 施工后裸露地面未及时清理，未覆盖； 4. 施工地周边扬尘污染严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日
HB-05-007	8月8日	石家庄市	高邑县	富村镇贾村	河北绿旺生态肥有限公司	中国河北省石家庄市高邑县富村镇贾村	工业粉尘无组织排放	现场检查发现，企业处于停产状态，存在的问题： 1. 粉料进料口未密闭有粉尘污染现象；2. 进料工段、冷却工段、破碎工段、烘干工段传送带密闭设施存在破损现象；3. 破碎工段无集气罩。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-008	8月15日	石家庄市	高邑县	高邑镇候家庄	盛红产业园综合配套楼项目施工工地	中国河北省石家庄市高邑县东环路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查该工地，该工地无负责人。未按工地“六个百分百”施工要求施工，现场发现 1. 施工工地内有部分道路未硬化；2. 部分沙石堆料场未覆盖；3. 车辆进出口无车辆清洗台。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日