附件

长治市壶关县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-05-047	8月9日	长治市	壶关县	百尺镇五集村	壶关县百尺镇五集村西北侧废弃堆煤场	山西省长治市壶关县 S226	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，存在问题：该堆煤场露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
SX-05-048	8月9日	长治市	壶关县	百尺镇五集村、东村附近长陵线公路	渣土车（晋D82279）	山西省长治市壶关县 S226	渣土车覆盖不完全	现场检查时发现一辆渣土车正在运输物料（煤块）未苫盖。车牌号为晋 D82279。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-05-049	8月15日	长治市	壶关县	昌平大街昌盛小区附近	渣土运输车(晋D46634)	山西省长治市壶关县常平大街	渣土车覆盖不完全	现场检查时发现一辆运沙车,装满沙子,未苫盖,车牌号为晋D46634。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月30日
SX-05-050	8月15日	长治市	壶关县	集店乡北桥上村卫生所对面	集店乡北桥上村卫生所对面制砂场	山西省长治市壶关县S325(李东线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该企业未生产,存在问题:物料堆场未苫盖,未采取抑尘措施控制扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月30日
SX-05-051	8月11日	长治市	壶关县	集店乡北皇村	壶关县经济开发区标准化厂房项目工地	山西省长治市壶关县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在生产,存在问题:该建筑工地物料堆场露天堆放,未苫盖,未采取抑尘措施。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	8月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-05-052	8月11日	长治市	壶关县	集店乡北皇村	山西天禹新举科技有限公司	山西省长治市壶关县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时山西天禹新举科技有限公司50万平方米/年石材生产线项目正在建设，厂区南部堆存的石子、石粉等物料露天堆放，未苫盖；	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
SX-05-053	8月15日	长治市	壶关县	晋庄镇庄头村	壶关县晋庄镇庄头村674县道旁渣土堆场	山西省长治市壶关县花壶线	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该企业未生产，存在问题：渣土物料堆场未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
SX-05-054	8月12日	长治市	壶关县	龙泉镇225省道凤凰城南门对面	壶关县凤凰城南门对面空地	山西省长治市壶关县S225	秸秆焚烧	现场检查时发现，正在露天大面积焚烧杂草秸秆，浓烟滚滚，城区烟味呛鼻。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	8月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-05-055	8月12日	长治市	壶关县	龙泉镇董家坡村	壶关县境成新型建材有限公司	山西省长治市壶关县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在生产，存在问题：该工厂物料露天堆放，未苫盖，场地路面积尘多，未进行洒水湿法作业。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月10日
SX-05-056	8月10日	长治市	壶关县	龙泉镇龙潭河村	壶关县畅腾工贸有限公司	山西省长治市壶关县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在生产，存在问题：1. 该工厂物料露天堆放，未苫盖；2. 场地路面积尘多，未进行洒水湿法作业，车辆行驶过程中扬尘大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月10日
SX-05-057	8月8日	长治市	壶关县	龙泉镇龙五线董家坡村附近	渣土车（晋D29349）	山西省长治市壶关县龙五线	渣土车覆盖不全	现场检查时发现一辆渣土车，装满碎石渣土，但未苫盖，车牌号为晋D29349，路段为壶关县龙泉镇龙五线董家坡村附近。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-05-058	8月12日	长治市	壶关县	龙泉镇四家池村	壶关县龙海耐火材料有限公司	山西省长治市壶关县 S225	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在生产，存在问题：1. 该单位路面积尘多，土方物料露天堆放未苫盖；2. 物料储存细灰仓窗户开启；3. 物料传送带置于半密闭车间内。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
SX-05-059	8月12日	长治市	壶关县	龙泉镇西川底村东北红高粱酒坊东侧空地	龙泉镇西川底村东北红高粱酒坊东侧堆煤场	山西省长治市壶关县 S225	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，存在问题：该空地露天堆放煤泥未苫盖，未采取防流失措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
SX-05-060	8月12日	长治市	壶关县	龙泉镇西川底村南侧某垃圾场	壶关县龙泉镇西川底村南侧某垃圾倾倒处	山西省长治市壶关县 S225	焚烧垃圾或树叶	现场检查时发现，正在焚烧垃圾，有刺鼻气味，并且存在长期焚烧垃圾的现象。。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	8月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-05-061	8月12日	长治市	壶关县	龙泉镇西沟村	山西玉鑫有限公司	山西省长治市壶关县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时已停产，存在问题：该石料场物料大面积露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
SX-05-062	8月8日	长治市	壶关县	龙泉镇西街村	长治市建筑工程总公司阳光名邸二期工程项目部	山西省长治市壶关县南城街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在生产，存在问题：1. 该建筑工地厂区道路未硬化；2. 渣土堆料露天堆放，未苫盖；3. 厂区未进行洒水湿法作业。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-05-063	8月12日	长治市	壶关县	龙泉镇下内村	壶关县祥文养殖有限公司	山西省长治市壶关县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，存在问题：该工厂物料煤块露天堆放未苫盖，未采取抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
SX-05-064	8月15日	长治市	壶关县	平安北路辛村	平安北路辛村附近渣土堆场	山西省长治市壶关县 S325(李东线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现该堆场正在生产，存在问题：渣土物料堆场未苫盖，未采取抑尘措施控制扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-05-065	8月15日	长治市	壶关县	平长高速长治东收费站前300米处	平长高速长治东收费站出口300米处渣土堆场	山西省长治市壶关县平长高速辅路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，存在问题：物料未苫盖，未采取抑尘措施控制扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
SX-05-066	8月12日	长治市	壶关县	五龙山乡石门村	山西磊发氧化钙有限公司堆场	山西省长治市壶关县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，存在问题：该工厂原料堆场露天堆放，未采取减尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
SX-05-067	8月15日	长治市	壶关县	西山后村西面	长治市壶关县宏安建材	山西省长治市壶关县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该企业正在生产，存在问题：1. 物料传送带未密闭，未安装粉尘治理设施，传送带进料口处粉尘弥漫；2. 物料堆场未完全苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日