附件

北京市昌平区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-04-001	7月29日	北京市	昌平区	沙河镇	北京赋腾综合科研楼工地	北京市昌平区于辛庄路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查工地正在施工，未进行围挡，道路未硬化，未对渣土进行苫盖，未采取喷淋、洒水等抑尘措施，产生较大扬尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
BJ-04-002	7月26日	北京市	昌平区	南口镇	北京路安通公路材料有限公司	北京市昌平区南辛路10号	物料堆场未落实扬尘治理措施	未建设料仓，物料裸露未完全覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时 限
BJ-04-003	7月26日	北京市	昌平区	马池口镇	马池口镇 临时渣土 消纳场	北京市昌 平区 X034(水南 路)	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	大量沙土和建筑垃圾裸露未覆 盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存 或输送方式；块状物料入棚入 仓或建设挡风抑尘网，并采取 洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法行为 的，依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处罚。	8月10日