附件

保定国家高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-371	9月15日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	贤台乡贤台村南	保定高新区玉合加油站	中国河北省保定市新市区	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时该加油站正在营业中，该加油站未安装油气回收装置。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HB-07-372	9月15日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	北三环6255号	中铁电气工业有限公司保定铁道变压器分公司	中国河北省保定市新市区	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产。固化炉及配套的光氧催化装置正在运行，光氧催化装置前道废气管道上有一个缺口。	调查核实，依法查处，符合移送行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-373	9月14日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	大马坊乡张庄村东(跃恒家具厂东侧)	保定市鑫山石材装饰有限公司	中国河北省保定市新市区北二环699号	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时发现,该企业正在生产,切割机正在运转中,车间外露天堆放有大量石材板材,未落实“两断三清”。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日
HB-07-374	9月11日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	朝阳北大街	保百美食广场	中国河北省保定市新市区风帆路	未落实VOCs整治要求	现场检查时,保百美食广场正在营业,存在以下问题:1. 油烟未经有效处理排放,油烟污染明显;2. 未按规定设置排放口,离地面仅约3米,未高出周边建筑物。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日