附件

宝鸡市扶风县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西） -07-228	9月5日	宝鸡市	扶风县	城关街道	扶风县罗马花园东门信访案件	中国陕西省宝鸡市扶风县北大街	物料堆场未落实扬尘治理措施	该信访案件属实，现场情况如下：罗马花园东门门口人行道堆放有三堆沙子（未覆盖），为业主装修使用，沙堆旁有使用后的水泥袋，现场有搅拌水泥的痕迹。现场要求当地政府清理沙堆，做好路面保洁工作。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-229	9月4日	宝鸡市	扶风县	城关街道	扶风县祥云热力有限公司	中国陕西省宝鸡市扶风县	超标排污或未执行超低排放标准	该企业为扶风县供暖企业，有三台锅炉，燃料为煤，其中两台40吨（正在运行），另一台90吨（2018年6至10月中旬停炉进行超低排放改造），烟囱高度60米，为砖结构烟囱。现场检查时，除尘脱硫脱销有运行，在线监控和中控有数据。检查组现在检查查看在线监控数据发现：8月21日4时至6时氮氧化物小时均值存在超标情况，9月4日12-14时在线监控SO2小时数均值存在超标排放，目前环保局正在调查处理。	进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为，拒不改正的，实施按日连续计罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。	10月20日
SX（陕西）-07-230	9月3日	宝鸡市	扶风县	杏林镇刘家底	扶风县杏林镇世强砂石厂	中国陕西省宝鸡市扶风县S104	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该砂石场已经停止生产，存在问题：1.堆料场覆盖不完善；2.沉淀池配套不完善，洗砂石废水回收效果较差，沉淀池中泥浆水有溢出迹象；3.场区进出口大门未设置车辆冲洗槽。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日