附件

沧州市运河区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-891	10月14日	沧州市	运河区	南陈屯乡 朝阳路南 头福泰隆 装饰城西 100米局 路南	沧州市运 河区天龙 汽车维修 服务中心	中国河北省 沧州市运河 区 G307(歧 银线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时在营业，两套过滤棉吸附设 备上开有旁路排口，部分废气未经处理 直接通过过滤棉设备旁路排口直接排 放。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-892	10月8日	沧州市	运河区	南陈屯乡 海哥西路 和朝阳街 交叉口种 业公司院 内	南陈屯乡 海哥西路 和朝阳街 交叉口种 业公司院 内汽修厂	中国河北省 沧州市运河 区朝阳街63 号	未安装治污 设施	现场检查时，该企业从事汽车维修，未提供环评手续，现场有烤漆房一个，烤漆房未安装废气处理设施，排口直接通出屋外，用布盖住，高度约2.5米。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-893	10月8日	沧州市	运河区	南陈屯乡 梁官屯村 4区53号	沧州市运河 区强盛 汽车修理 中心	中国河北省 沧州市运河 区G307(歧 银线)	排污口不规 范	现场检查时，该企业从事汽车钣金喷漆加工，现场有烤漆房一个，配套有UV光解处理设施，现场未烤漆，其余工艺在加工。发现问题：该企业排气筒在厂房二楼顶高出1米，该厂房有两层，每层约3.5米，排气筒高度约8米，低于规定高度15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-09-894	10月13日	沧州市	运河区	南陈屯乡 刘胖庄村 西北角平 方北数第 三门	沧州市腾 达纸箱包 装有限公 司	中国河北省 沧州市运河 区	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，发现一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉，锅炉烟道和蒸汽管道未拆除，锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-895	10月7日	沧州市	运河区	南陈屯乡 永安南大 道东侧	酒馐坑烤 肉	中国河北省 沧州市运河 区永安南大 道辅路	经营性炉灶	现场检查时，该饭店有燃煤炉灶一台，有两个灶眼，旁边堆放有燃煤。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	10月31日
HB-09-896	10月8日	沧州市	运河区	南陈屯乡 永安南大 道东侧	沧州市渤海石油有限公司钣金喷漆维修中心	中国河北省 沧州市运河 区永安南大 道	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业从事钣金喷漆加工，现场未提供工商和环评手续，现场有烤漆房两个，一个烤漆房正在刷漆，另一个烤漆房正在喷漆，两个烤漆房共用一套水喷淋加UV光解处理设施，但现场UV光解设备未开启，光解设备上电源灯未亮，面板显示无电流。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-897	10月7日	沧州市	运河区	南陈屯乡 永安南大 道与九河 西路交界 处	南陈屯乡永安南大道与九河西路交界处一无名印刷制版加工作坊	中国河北省 沧州市运河 区永安南大 道辅路	未安装治污 设施	现场检查时，该作坊从事制版印刷，有印刷机和制版机现场有大量油墨和稀释剂，现场气味刺鼻，无污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-898	10月6日	沧州市	运河区	小王庄镇 八里庄村 北停车场 内第四家 水泥加工 作坊	小王庄镇 八里庄北 停车场内 第四家水 泥加工作 坊	中国河北省 沧州市运 河区 S331(渤 海西路)	工业粉尘无 组织排放	现场检查时,该作坊从事水泥、沙子等材料混合搅拌加工,无营业执照,无环评。发现问题:现场正在加工,加工粉尘弥漫,地面粉尘厚积,无粉尘收集处理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
HB-09-899	10月2日	沧州市	运河区	小王庄镇 白庄子村	沧州市华 坤钢管制 造有限责 任公司	中国河北省 沧州市运 河区	工业粉尘无 组织排放	现场检查时未生产,该企业从事铸造加工,有环评审批和验收手续,年产量200吨。发现问题1.现场0.25吨中频电炉集气罩一边未封闭,且集气罩有破损;2.浇注成型工艺废气未设置收集罩,浇注成型车间顶棚粘有大量粉尘;3.现场增加了一台0.5吨中频电炉。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-900	10月6日	沧州市	运河区	小王庄镇 渤海西路 上大圈村 与小圈村 交界处	沧州市运 河区小李 建筑器材 租赁中心	中国河北省 沧州市运河 区渤海西路	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，该企业从事建筑器材租赁 服务，发现问题：现场发现一台0.1蒸 吨以下的燃煤锅炉未淘汰，且旁边堆放 有燃煤，炉灶内有灰，有使用痕迹。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	10月31日
HB-09-901	10月6日	沧州市	运河区	小王庄镇 渤海西路 上大圈村 与小圈村 交界处	渤海西路 上大圈村 与小圈村 交接处无 名渣土堆 场	中国河北省 沧州市运河 区渤海西路	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，进出口积尘明显，场地未 落实抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-902	10月2日	沧州市	运河区	小王庄镇 西二环路 西茅草洼 (小杨庄 北)	沧州市元 亨橡胶有 限责任公 司	中国河北省 沧州市运河 区迎宾北大 道	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时未生产，该企业从事橡胶加工生产。发现问题：1. 硫化成型废气收集管有两个未封口；2. VOCs 处理设施采用活性炭吸附工艺，现场检查活性炭肉眼可见表面有大量灰尘，2017 年至今转移一次废活性炭，共计 2.64 吨，环评要求 6.4 吨，未按要求足量更换活性炭；3. VOCs 处理设施接口多处有破损。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-903	10月6日	沧州市	运河区	小王庄镇 小圈村	沧州市环 宇印制电 路股份有 限公司	中国河北省 沧州市运河 区	治污设施不 正常运行	现场检查时在生产，蚀刻液回收工艺正在加工，打开水喷淋设施水箱，发现喷淋液已见底，循环喷淋水无法正常喷淋，导致氨气未经处理外排，现场有很重氨气味；蚀刻液回收工艺配套水喷淋处理设施排气口未高过房顶，约 5 米高，不足 15 米。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日