附件

焦作市城乡一体化示范区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-345	10月10日	焦作市	城乡一体化示范区	焦作市高新区神州路2758号	卓立膜材料有限公司	中国河南省焦作市山阳区南海路	其他涉气环境问题	信访投诉属实，现场检查时，该企业正在生产。存在问题：吸附塔排放尾气经处理后排放仍有明显酸臭味。	调查核实，责令整改。	10月31日
HN-09-346	10月3日	焦作市	城乡一体化示范区	焦作市高新区玉溪路中段	利康模具制品有限公司	中国河南省焦作市高新区玉溪路中段	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：熔炼炉集气罩管道破损，废气未做到完全收集处理。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-347	10月5日	焦作市	城乡一体化示范区	李万街道	夏安轮胎装配有限公司	中国河南省焦作市城乡一体化示范区神州东路与中原路交叉口	拒绝检查	督查组现场检查时执法人员表明身份后，企业依然拒绝接受检查。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第九十八条处罚。	10月31日
HN-09-348	10月11日	焦作市	城乡一体化示范区	李万街道	江苏平光信谊(焦作)中药有限公司	中国河南省焦作市城乡一体化示范区玉溪路	未安装治污设施	经现场检查，该公司正在生产。存在问题：2018年4月10日监测报告显示恶臭超标排放。药材蒸煮工段和粉碎工段的废气未安装废气治理设施直接排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HN-09-349	10月4日	焦作市	城乡一体化示范区	示范区	科瑞森重装股份有限公司	中国河南省焦作市城乡一体化示范区神州路	排污口不规范	经现场检查，该公司正在生产。存在问题：滚筒车间废气排放筒高度不足15米，与环评要求不符。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-350	10月5日	焦作市	城乡一体化示范区	文苑街道	人民路无名垫块厂	中国河南省焦作市城乡一体化示范区人民路	工业粉尘无组织排放	经现场检查，原金达石材厂已经不存在。检查发现原金达石材厂内新建一家垫块厂，位于焦作市嘉鸿矿山设备有限公司厂区北隔壁，从事垫块生产。存在问题：现场未提供环评手续；部分原料露天堆放，未采取防尘降尘措施；生产工段有扬尘产生，存在工业粉尘无组织排放；搅拌工段安装有收集除尘设施，但排气筒高度不足15米。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-351	10月5日	焦作市	城乡一体化示范区	文苑街道	大江重工(焦作)有限公司	中国河南省焦作市城乡一体化示范区中原路南段255号	排污口不规范	经现场检查，该公司正在生产。存在问题：预热炉废气排放筒高度不足18米，未达到环评规定的要求。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-352	10月11日	焦作市	城乡一体化示范区	文苑街道	隆铖农副产品建设工程工地	中国河南省焦作市城乡一体化示范区011县道南，华亿驾校培训基地东南侧，东东小餐馆东侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，该工地正在施工。存在问题：地面未硬化处理，物料未进行苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
HN-09-353	10月7日	焦作市	城乡一体化示范区	五里源乡烈杠营村（现生产地址为周庄S308与九高路交点处）	慧远木材有限公司	中国河南省焦作市修武县S308	工业粉尘无组织排放	现场检查，该企业正在生产，主要从事木材的切割。存在问题：未取得环保手续；未安装粉尘收集设施，木屑粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-354	10月4日	焦作市	城乡一体化示范区	小梁庄村	河南三诺食品有限公司	焦作市城乡一体化示范区阳庙镇小梁庄村焦张路北段	排污口不规范	经现场检查，该公司未生产，有一台2蒸吨的燃油锅炉，使用煤焦油（高污染能源）作为燃料。存在问题：锅炉废气排放筒高度为8米，不满足环评要求的15米高度。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	10月31日