附件

西安市灞桥区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -09-001	10月3日	西安市	灞桥区	灞桥街道	灞桥街办 聚辉停车场	中国陕西省 西安市灞桥区包南线与 东城大道以北张家庄西 南方向	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时,该工地正在施工作业,现场存在问题:1.进出车辆喷淋装置未使用;2.场内未进行湿法作业,防尘措施不到位,扬尘污染明显。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -09-002	10月2日	西安市	灞桥区	狄寨街道	西安市灞桥区百福门业加工厂	中国陕西省西安市灞桥区狄寨南路	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该企业正在生产,现场油漆气味刺鼻,属于家具类生产企业。存在问题:板材底漆刷涂工序,未建设Vocs处理设施,挥发性有机废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日
SX(陕西) -09-003	10月2日	西安市	灞桥区	狄寨街道	灞桥区杜陵村委会对面露天木制栅栏加工点	西安市灞桥区杜陵村村民委员会对面西安市华西防水材料有限公司场区内	未安装治污设施	现场检查时,该加工点正在生产,存在问题:1.该点露天作业,木材切割工序粉尘未建污染防治设施处理,粉尘无组织排放;2.露天加工过程底漆刷涂及喷漆工序有机废气直排,现场刺激性气味较浓。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日
SX(陕西) -09-004	10月2日	西安市	灞桥区	狄寨街道	夏寨村露天焚烧秸秆	中国陕西省西安市灞桥区狄寨南路	露天焚烧	检查时发现夏寨村村民正在夏寨村东南角露天焚烧树叶树枝。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -09-005	10月4日	西安市	灞桥区	红旗街道	西安市灞桥区三殿村王建厨房操作台加工点	陕西省西安市灞桥区三殿村	未安装治污设施	现场检查时,该加工点闭门生产,厂内传出机器切割声音,我督查人员进入检查该厂停止生产,厂内有明显新鲜生产废水,厂区内环境脏乱差,地上积尘较厚。存在问题:1.该加工点切割石英石工序未安装除尘设施;2.石英石黏胶工序未安装挥发性气体收集处理设施,现场刺鼻味严重。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日
SX(陕西) -09-006	10月3日	西安市	灞桥区	洪庆街道	陕西金龙特种门窗制造有限公司	陕西省西安市灞桥区洪庆工业园西区豁口段2号	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.锯木工序粉尘收集设施不正常运行,地上积尘较厚;2.喷塑工序无粉尘收集设施,粉尘直排;3.该企业为西安市灞桥区散乱污企业清单内停产整治类企业,现场发现锅炉改造未完成,喷塑粉尘处理设施未安装完成,企业未获得相关部门会签擅自恢复生产。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -09-007	10月3日	西安市	灞桥区	洪庆街道	赵西村旧 货市场内 西无名铁 架加工厂	西安市灞桥 区洪庆街办 赵西村旧货 市场内西侧	治污设施不 正常运行	现场检查时,该无名加工厂正在生产,存在问题:厂区内进行大量焊接工作,焊烟净化器闲置未使用,大量焊接烟尘无组织排放。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	11月15日
SX(陕西) -09-008	10月3日	西安市	灞桥区	洪庆街道	西安市灞 桥区建民 筛板加工 厂	西安市灞桥 区洪庆街办 赵西村旧货 市场内	治污设施不 正常运行	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:厂区内进行大量焊接工作,焊烟净化器闲置未使用,大量焊接烟尘无组织排放。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	11月15日
SX(陕西) -09-009	10月3日	西安市	灞桥区	洪庆街道	西安地铁 九号线四 标项目工 地区间钢 筋加工区	陕西省西安 市灞桥区田 洪正街245 号	治污设施不 正常运行	现场检查时,该项目正在施工作业,区间钢筋加工区未采取密闭措施,加工区内焊烟收集装置闲置未使用,电焊产生大量烟尘无组织排放。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -09-010	10月7日	西安市	灞桥区	席王街道	西安市灞桥区俊兴宾馆	中国陕西省 西安市灞桥区希王新村 43号	新发现清单 外应淘汰燃煤锅炉	对西安市灞桥区俊兴宾馆进行现场检查时发现,该单位有一台0.1蒸吨以下燃煤锅炉,未移位,未物理切割烟道。根据《西安市调整高污染禁燃区工作实施方案》市政办函(2017)304号文件要求,该锅炉应于2017年底前完成拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX(陕西) -09-012	10月7日	西安市	灞桥区	席王街道	西安市灞桥区红鑫源宾馆	中国陕西省 西安市灞桥区席王新村 135号	新发现清单 外应淘汰燃煤锅炉	对西安市灞桥区红鑫源宾馆进行现场检查时发现,该单位有一台0.1蒸吨以下燃煤锅炉,未移位,未物理切割烟道。根据《西安市调整高污染禁燃区工作实施方案》市政办函(2017)304号文件要求,该锅炉应于2017年底前完成拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX(陕西) -09-013	10月7日	西安市	灞桥区	席王街道	西安市灞桥区缘梦宾馆	中国陕西省 西安市灞桥区席王新村 129号	新发现清单 外应淘汰燃煤锅炉	对西安市灞桥区缘梦宾馆进行现场检查时发现,该单位有一台0.1蒸吨以下燃煤锅炉,未移位,未物理切割烟道,可以恢复使用。根据《西安市调整高污染禁燃区工作实施方案》市政办函(2017)304号文件要求,该锅炉应于2017年底前完成拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -09-014	10月7日	西安市	灞桥区	席王街道	西安市灞桥区晨晨吉祥宾馆	中国陕西省 西安市灞桥区席王村128号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	对西安市灞桥区晨晨吉祥宾馆进行现场检查时发现,该单位有一台0.1蒸吨以下燃煤锅炉,未移位,未物理切割烟道,可以恢复使用。根据《西安市调整高污染禁燃区工作实施方案》市政办函(2017)304号文件要求,该锅炉应于2017年底前完成拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX(陕西) -09-015	10月7日	西安市	灞桥区	席王街道	西安市灞桥区星金源宾馆	中国陕西省 西安市灞桥区席王新村126号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	对西安市灞桥区星金源宾馆进行现场检查时发现,该单位有一台0.1蒸吨燃煤锅炉,未移位,未物理切割烟道,可以恢复使用。根据《西安市调整高污染禁燃区工作实施方案》市政办函(2017)304号文件要求,该锅炉应于2017年底前完成拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX(陕西) -09-016	10月10日	西安市	灞桥区	席王街道	西安市灞桥区毛窑院村张国华家具加工点	西安市灞桥区毛窑院村	未安装治污设施	现场检查时,该企业未生产,存在明显生产痕迹,木材加工工序未安装粉尘收集设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日