附件

咸阳市永寿县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -09-233	10月4日	咸阳市	永寿县	监军街道 办	陕西华浩 轩新能源 科技开发 有限公司	中国陕西省 咸阳市永寿 县永店公路	治污设施不 正常运行	现场检查时该单位正常生产。有一台27吨链条式燃煤锅炉，采用双碱法脱硫，低温氧化脱硝。现场检查时脱硫塔进水池内水为酸性。请当地环保部门进一步调查核实，依法处置。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日