附件

运城市垣曲县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-637	10月7日	运城市	垣曲县	东峰山军民桥南	垣曲县东峰山翊飞瓷砖加工店	中国山西省运城市垣曲县	工业粉尘无组织排放	检查垣曲县新城镇古堆村一大院的时候，发现有一家名叫垣曲县东峰山翊飞瓷砖加工店的加工点，现场检查时该企业正在生产，厂区内粉尘较大无组织排放。该企业未办理有相关环保手续，未安装污染防治设施。	按照“散乱污”取缔标准予以取缔。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-638	10月5日	运城市	垣曲县	皋落乡	武引升搅拌站	中国山西省运城市垣曲县皋落乡上南才河北组（该搅拌站前面有一个尾矿库）	未安装治污设施	该搅拌站属于停产整改类“散乱污”企业，现场检查时该搅拌站正在进行生产现场扬尘污染较大，生产场地地面未进行硬化，生产物料露天堆放未进行苫盖，整个生产线未安装有任何污染防治设施。该搅拌站未开展整改，就擅自接上电源和水管开展生产活动。	按照“散乱污”取缔标准予以取缔。	11月15日
SX-09-639	10月6日	运城市	垣曲县	皋落乡西河村	山西运城路桥有限责任公司（垣曲线历山一望仙—新城旅游公路搅拌站）	中国山西省运城市垣曲县皋落乡西河村	未安装治污设施	该沥青搅拌站属于垣曲线历山一望仙—新城旅游公路混凝土生产搅拌站。现场检查时，该搅拌站未进行混凝土生产，正在使用燃煤锅炉煅烧沥青原料制作沥青。存在问题：1. 沥青搅拌机进料口、搅拌机、燃烧沥青原料等生产设备均未安装有污染防治设施，现场有浓重的沥青燃烧的刺鼻性气味；2. 场地内物料未落实扬尘治理措施，大量物料未进行苫盖，场地内堆积大量粉尘，生产将产生大量扬尘。	按照“散乱污”取缔标准予以取缔。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-640	10月4日	运城市	垣曲县	古城镇宁董村	山西运城垣曲县古城镇宁董村(新发现木琴加工点)	中国山西省运城市垣曲县古城镇宁董村	未落实 VOCs 整治要求	检查垣曲县古城镇宁董村时,发现一个木琴加工点,属于新发现清单外“散乱污”加工点。现场检查时,该加工点正在进行露天喷漆,现场有刺鼻的油漆味(现场有明显的生产痕迹,到达现场时作业人员已停止喷漆作业)。喷漆工序使用有机溶剂且未安装 VOCs 废气收集处理设施。	按照“散乱污”取缔标准予以取缔。	11月15日
SX-09-641	10月3日	运城市	垣曲县	新城镇	垣曲县东东加油站	中国山西省运城市垣曲县西峰山村后居民组十字路口	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时,该加油站正常生产。存在问题:检查发现,加油站有一台加油枪油气回收密封胶套已严重破损,油气回收效果不佳。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-642	10月7日	运城市	垣曲县	新城镇古堆村	垣曲县新城镇古堆村无名家具厂	中国山西省运城市垣曲县	未安装治污设施	检查发现垣曲县新城镇古堆村一大院内有一家无名家具加工厂，现场检查时该加工厂正在进行生产，喷漆工序未进行操作，但厂房内有刺鼻的油漆味、粉尘较大，地上堆放有较多木屑。经查，该加工厂未办理有环保手续，未安装有污染治理设施。	按照“散乱污”取缔标准予以取缔。	11月15日
SX-09-643	10月7日	运城市	垣曲县	新城镇古堆村	垣曲县东峰山典波家具加工部	中国山西省运城市垣曲县	未安装治污设施	检查发现垣曲县新城镇古堆村，有一家名叫垣曲县东峰山典波家具加工部的家具加工厂。现场检查时该企业正在进行生产，现场有刺鼻的油漆味。检查时未进行喷漆操作，但厂房内摆放有10几桶油漆。经检查该企业未办理环保手续，未安装有污染治理设施。	按照“散乱污”取缔标准予以取缔。	11月15日