附件

唐山市玉田县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-046	11月3日	唐山市	玉田县	鸦鸿桥镇	鸦鸿桥(路边生活垃圾焚烧)	中国河北省唐山市玉田县鸦丰线	露天焚烧	现场检查时,堆放于路边的生活垃圾正在焚烧,且有较大烟雾产生。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-045	11月8日	唐山市	玉田县	孤树镇	唐山兴亚 洁净煤科 技有限公司	中国河北省 唐山市玉田 县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业正在露天装卸煤球作业，现场无污染防治设施，未采取任何覆盖和降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日
HB-12-063	11月23日	唐山市	玉田县	郭家屯镇 阮庄子村	玉田县顺 旺水泥制 品有限公司	中国河北省 唐山市玉田 县 s264	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查发现：该公司现场处于停产状态。该公司主要从事水泥砖的生产，有建设项目环境影响报告表和环境影响报告表的批复；有制砖生产线12条、水泥预制件生产线两条、破碎生产线一条，都有配备脉冲布袋除尘器。存在主要问题：1. 原料库及原料装卸转运车间未完全密闭；2. 室外原料堆场没有完全苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日