附件

鹤壁市浚县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-11-026	11月2日	鹤壁市	浚县	浚县工业路帝景蓝湾小区北侧	浚县工业路帝景蓝湾北侧垃圾堆场	中国河南省鹤壁市浚县工业路	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，浚县帝景蓝湾小区北侧存有大量生活垃圾和建筑垃圾，异味扰民。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	12月15日