附件

太原古交市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
----	------	---	----	------------	-----------	-----------	------	----------	------	------

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-003	11月4日	太原市	古交市	加乐泉乡	古交市荣昌昇洗煤有限公司	山西省太原市古交市	物料堆场未落实扬尘治理措施	该公司为私营企业，主要从事精煤洗选，设计年入洗选煤120万吨。检查时该公司正在生产，厂区内部分料堆未覆盖，原煤仓库和厂区未建设喷淋设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-004	11月16日	太原市	古交市	加乐泉乡	山西华实矿山设备有限公司	山西省太原市古交市 X227(娘梭线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该企业在进行喷漆作业(对煤矿皮带输送相关零配件进行喷漆)。存在如下问题:喷漆露天作业,有喷漆废气 VOCs 产生,没有配套的喷漆废气 VOCs 的收集、处理设施,喷漆废气 VOCs 直接排放到大气环境中。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	12月30日
SX-12-007	11月16日	太原市	古交市	梭峪乡	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿	山西省太原市古交市 X227(娘梭线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现,该企业处于停产状态,存在如下问题:原煤堆场有大量原煤露天堆放,部分原煤没有采取覆盖措施,覆盖率只有约 50%,产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-005	11月23日	太原市	古交市	马兰镇	山西西山金信建筑有限公司路桥建设部(兴能电厂第三期工程临时搅拌站)	山西省太原市古交市 X228(古岔线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现,该企业正在生产,物料露天堆放,未采取有效覆盖措施,厂区内粉尘散排较严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	12月15日
SX-12-006	11月23日	太原市	古交市	马兰镇	山西西山煤气化有限责任公司焦炭堆场	山西省太原市古交市 X228(古岔线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现,该企业正在生产,焦炭堆场内覆盖不全,出入通道路面上有明显洒落的焦炭粉末,防尘措施亟待加强。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	12月15日