附件

西安市碑林区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -12-003	11月13日	西安市	碑林区	张家村街道办事处	际华三五 一三实业 有限公司	中国陕西省 西安市碑林 区含光路23 号	治污设施不 正常运行	现场检查时该企业正在生产，发现问题：现场检查二楼和三楼刷胶、烘干工序正在生产，废气收集风机在运行，而配套废气处理设施未开机运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-12-002	11月15日	西安市	碑林区	东关南街街道办事处	西安市碑林区顺达汽车用品服务部	中国陕西省西安市碑林区咸宁西路51号	未落实VOCs整治要求	现场检查该汽车服务部正在经营，喷漆房正在改建，已安装完成喷漆房光氧催化设施和顶棉，正在铺装底棉，喷漆房电源主线及电表仍未安装，仅接入临时电调试安装喷漆房，不具备喷漆生产作业条件。存在问题：存在露天喷漆的环境违法行为。检查发现，该汽车服务部位于新建道路建设工地旁，门口有施工工地围挡空地，因喷漆房未完成安装，督查人员在围挡外闻到油漆味，在进入围挡后发现该汽车服务部员工正使用简易喷枪喷漆，正准备拍照时，该员工立即将喷枪撤掉，并快速离开。经与该汽车服务部老板及作业员工调查核实，确实存在对事故车辆进行了露天喷漆的行为，现场已摄像。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日