附件

吕梁市文水县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-497	4月24日	吕梁市	文水县		文水县岳村晋杰印刷厂	山西省吕梁市文水县G307(凤凰路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该企业未生产,存在问题:该企业现有2台印刷机,未安装VOCs废气处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	5月30日
SX-22-498	4月19日	吕梁市	文水县		金亿学府城建筑工地	山西省吕梁市文水县胡兰大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在施工,问题: 1. 该工地进厂道路未硬化; 2. 未设置进出车辆冲洗台,喷雾炮。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百五十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-499	4月19日	吕梁市	文水县		文水县汇晶新型材料制造有限公司	山西省吕梁市文水县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：原料粉碎车间虽有除尘设施，但处理效果不够，扬尘比较严重；产品包装虽在车间内，但大门敞开，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日
SX-22-500	4月22日	吕梁市	文水县		山西光华铸管有限公司	山西省吕梁市文水县	未安装治污设施	现场检查时，该单位正在生产，存在问题：烧结机头脱硫塔腐蚀严重，检查时未使用，但存在近期使用情况，无脱硝设施，除尘仍只采用重力除尘设备。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	5月30日
SX-22-501	4月22日	吕梁市	文水县		山西文水双峰模板有限公司	山西省吕梁市文水县S320	排污口不规范	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：打磨车间布袋除尘器未配套15米排气筒。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-502	4月22日	吕梁市	文水县		无名堆场 (文水县 凤城镇宜 儿村村北)	山西省吕梁 市文水县	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时, 该无名场地(凤城镇宜儿 村村北)占地约5亩, 有乱倒废弃的煤 渣, 未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式; 块状物 料入棚或建设挡风抑尘 网, 并采取洒水、淋、苦 盖等综合措施。对企事业 单位违法行为的, 依据《大 气污染防治法》第一百一 十七条, 立案处罚。	5月30日
SX-22-503	4月24日	吕梁市	文水县		无名沙场 (山西国 凯盛环保 设备有限 公司对面)	山西省吕梁 市文水县柳 开线	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查发现, 该物料堆场露天堆放物 料未采取防尘网苫盖	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式; 块状物 料入棚或建设挡风抑尘 网, 并采取洒水、淋、苦 盖等综合措施。对企事业 单位违法行为的, 依据《大 气污染防治法》第一百一 十七条, 立案处罚。	5月30日