附件

北京市顺义区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-201918-021	2020-01-13	北京市	顺义区	杨镇	北京大昌庆镇汽车部件有限公司	北京市顺义区杨镇东大街	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，但配备安装的两台光氧催化治理设施，均未开启。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
BJ-201918-022	2020-01-12	北京市	顺义区	高丽营镇	北京君升印刷有限公司	北京市顺义区高丽营镇张喜庄村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，印刷车间和胶订车间生产时，废气治理设施未开启；胶订机隔离盖长期打开，导致产生的废气无组织排放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-201918-023	2020-01-12	北京市	顺义区	高丽营镇	北京印匠彩色印刷有限公司	北京市顺义区高丽营镇张喜庄村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 印刷车间和胶订车间正在作业，但废气治理设施未开启；2. 印刷车间内两台印刷机未配备废气收集治理设施，生产废气无组织排放；3. 环评报告中明确项目建有1台胶印机，但印刷车间建有4台印刷机，实际情况与环评不相符。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
BJ-201918-024	2020-01-12	北京市	顺义区	高丽营镇	北京鑫马广告制作有限公司	北京市顺义区S321(顺沙路)	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 焊接车间多个工位在工作，但废气收集处理设施未运行，工位集气口无风，均闲置未使用；2. 企业无一厂一策公示牌。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
BJ-201918-025	2020-01-12	北京市	顺义区	高丽营镇	北京恒艺博缘印务有限公司	北京市顺义区S321(顺沙路)	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 装订车间废气处理设施活性炭板破损，活性炭散落，不能有效处理车间废气；2. 废气收集管道长，抽风机功率不足，管道末端几乎没有引风效果。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22
BJ-201918-026	2020-01-11	北京市	顺义区	赵全营镇	北京东方之彩印刷有限公司	北京市顺义区赵全营镇火寺路	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，印刷车间废气收集处理设施风机正常运转，但光氧催化装置未通电。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-201918-027	2020-01-11	北京市	顺义区	赵全营镇	北京海纳川汽车底盘系统有限公司	北京市顺义区赵全营镇园盈路	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 该企业车架生产基地焊接车间最里侧一条焊接生产线在生产，但所对应的废气处理设施未开启；2. 部分焊接在集气罩工位外进行。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22