附件

新乡市牧野区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201917-160	2019-12-21	新乡市	牧野区	/	昊达汽车修理服务有限公司	新乡市牧野区建设中路	治污设施不正常运行	现场检查时，企业正在生产，存在问题：企业废气处理设施无活性炭更换记录，现场无未使用及更换后的活性炭。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/15
HN-201917-161	2019-12-20	新乡市	牧野区	/	新乡市华伟汽配有限公司	新乡市牧野区北环路辅路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.环评尚未完成批复；2.现场检查时酸洗塔未运行，现场用试纸检查用于吸收酸雾的碱液呈强酸性。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201917-162	2019-12-22	新乡市	牧野区	/	新乡市塑料型材总厂新妍塑料厂	新乡市牧野区新八街	未安装治污设施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：1.企业未按照环评在产品成型工序安装活性炭吸附装置，废气通过集气罩收集后直接排放；2.核实企业环评文件，企业地址与环评文件所在地不符。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/15
HN-201917-163	2019-12-22	新乡市	牧野区	/	新乡市雷沃工程车辆修配站对面施工工地站对面	新乡市牧野区229省道东侧，雷沃工程车辆修配	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工段未施工，存在问题：未进行围挡，工地未施工，现场大量泥土裸露，未进行覆盖。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201917-164	2019-12-18	新乡市	牧野区	/	新乡市精细钙粉有限公司西侧停车场旁边黑家油站	新乡市牧野区S229(新辉公路)转周村公路100m新乡市精细钙粉有限公司西侧	黑加油站	现场检查时，发现一辆柴油罐车正在往地下油库卸油，该加油站无正常手续。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/15
HN-201917-165	2019-12-29	新乡市	牧野区	/	河南富源鑫洋车业有限公司	新乡市牧野区北环路辅路	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：重污染天气应急预警期间，企业使用国四车辆(豫GA3653)、国三车辆(豫G63380)进行运输，不符合应急预案要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201917-166	2019-12-31	新乡市	牧野区	/	新乡市派力特食品有限责任公司	新乡市牧野区	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：1.12 月 2 号企业原料使用清单显示企业白天、晚间一共使用 824 袋面粉，12 月 29 号全天使用量为 854 袋，管控期间要求三条油炸生产线停用 2 条，管控后原料使用量未发生变化，不符合管控条件下的生产原料使用情况，且现场发现一条生产线机器上仍有加工产品，未落实政府应急管控要求；2.企业应急预案要求为停止油炸工序，与政府要求油炸工序停止 2 条生产线的要求不符。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201917-167	2019-12-28	新乡市	牧野区	王村镇	新乡市福鹰车业有限公司	新乡市牧野区新王线	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：1.工人正在进行焊接作业，根据用电监控显示，27日9时到11时，用电负荷在30KW/小时左右，28日检查时用电负荷约28KW/小时，企业未落实红色应急管控要求；2.企业“一厂一策”警示牌内容不完善，预警措施缺失。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
HN-201917-168	2019-12-28	新乡市	牧野区	/	新乡市登科冷链设备有限公司	新乡市牧野区登科路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：1.管控清单上备注该企业应停产，且应急预案红色管控要求停产，该企业车间工人正在组装产品，且现场有大量准备发货的情况；2.企业现场负责人拒绝带督查组人员进设备车间进行核实。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201917-169	2019-12-28	新乡市	牧野区	/	新乡市北海砂浆成套设备有限公司	新乡市红旗区荣校东路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，帮扶组核实企业27日用电数据，发现27日9时至11时，企业用电负荷均在 100KW/小时以上，该企业疑似正进行生产，未严格落实重污染天气应急响应措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
HN-201917-170	2019-12-26	新乡市	牧野区	/	新乡市新港精细化工有限公司	新乡市牧野区	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：1.重污染天气应急响应期间，企业工人正在制作搅拌原材料；2.企业各反应釜表面仍有余温；3.企业内有26号凌晨加样记录；4.企业应急预案文本内容与政府要求不一致。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201917-171	2019-12-26	新乡市	牧野区	/	河南新基混凝土有限公司	新乡市红旗区荣校东路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：企业未落实商品混凝土生产线停产，禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输的橙色应急预案要求，场内有大量运输车且有一辆货车正在运输成品水泥。企业出具新乡市大气污染防治攻坚办批准的民生项目水泥供应商豁免证明，证明文件日期为手工涂改，部分运输车辆不在证明文件提供的运输车辆清单内，无法证明产品只供应批准项目。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
HN-201917-172	2019-12-25	新乡市	牧野区	王村镇	新乡市牧野区北龙装饰材料厂	新乡市牧野区S229(环宇大道)	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：重污染天气应急响应期间，现场有大量准备搅拌的混凝土，工人正在浇筑模具，同时现场有大量刚刚筑好的产品，企业未落实橙色预警期间水泥制品生产线停产的要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201917-173	2019-12-24	新乡市	牧野区	/	新乡市宏达混凝土有限公司	新乡市牧野区S229(环宇大道)	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：场内有大量装载运输车辆，发现有近期订单交货记录，企业未落实停产停运运料车辆的橙色预警应急预案，企业虽能够提供新乡市政府民生豁免工程的相关证明，但未能提供省级部门豁免文件。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
HN-201917-174	2019-12-24	新乡市	牧野区	/	河南俱进实业有限公司商品混凝土分公司	新乡市牧野区卫辉市北环路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，企业正在生产，存在问题:该企业属于民生豁免企业，具备新乡市政府生产许可批文，允许企业预警期间生产,但未能提供省级部门豁免文件。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
HN-201917-175	2019-12-23	新乡市	牧野区	红旗工业园	河南卓远包装印刷有限公司	新乡市牧野区S101(新汲路)	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：核对该企业用电情况，发现凌晨零点至凌晨三点企业用电量较大，白天用电量较小，二者对比差距明显，且企业现场负责人对相关生产问题及用电问题，无法解释。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201917-176	2019-12-23	新乡市	牧野区	/	五洲建材构建有限公司	新乡市牧野区S101(新濮公路)	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，企业正在生产，存在问题企业未落实重污染天气应急响应要求，工人正在搅拌水泥，旁边存有刚凝铸好的建材，企业未落实橙色预警预案水泥制品生产线停产的管控要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
HN-201917-177	2019-12-22	新乡市	牧野区	小南庄	新乡市宏瑞防弹玻璃股份有限公司	新乡市牧野区新七街	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：经核实发现，企业有一国三标准运输车准备运输货物，企业未按照橙色应急预案落实管控要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
HN-201917-178	2019-12-22	新乡市	牧野区	/	新乡市宁益人造板有限公司	新乡市牧野区新村大道	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，发现企业重污染天气应急公示牌内容不实且与政府规定要求“涂胶、热压工序停产，禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输”不一致。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201917-179	2019-12-22	新乡市	牧野区	/	威佳兴通汽车销售服务有限公司	新乡市牧野区新中大道辅路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：现场发现汽车喷漆下单及验收记录，日期为重污染天气应急响应期间，企业仍有喷漆作业，未落实橙色应急天气管控禁止喷漆要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
HN-201917-180	2019-12-22	新乡市	牧野区	/	申众汽车销售服务有限公司	新乡市牧野区新中大道辅路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：重污染天气应急响应期间，企业现场存在喷漆迹象，调漆台发现有调配好的漆料并呈流动状态，现场发现两块车门存在喷漆痕迹。企业未落实喷涂工艺停产的橙色预警管控要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
HN-201917-181	2019-12-18	新乡市	牧野区	/	新乡市邦普电源有限公司	新乡市牧野区S229(环宇大道)	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：1.企业未按照镍氢电池生产线限产50%的要求实行应急预案，两条生产线仍在工作；2.企业未按要求编制重污染天气应急预案。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15