附件

宝鸡市陈仓区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-044	2020-01-11	宝鸡市	陈仓区	/	宝鸡市蓝盾金属制造有限公司	宝鸡市陈仓区阳平工业园	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.木器切割工序粉尘收集治理设施未开启;2.粘合工序无废气收集治理设施;3.重污染天气应急响应公示牌启动时间、启动级别不正确。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2020/3/22
SAX-201918-045	2020-01-04	宝鸡市	陈仓区	/	宝鸡滑模建筑工程有限公司	宝鸡市陈仓区G30(连霍高速)	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:焊接工序未采取废气收集处理措施,废气无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-046	2020-01-04	宝鸡市	陈仓区	周原镇	宝鸡丰泽 航天材料 有限公司	宝鸡市陈 仓区西环 路	拒绝检查	现场检查时，企业拒绝开门，拖延检查时间，由于检查人员在企业门口长时间未能进入，到现场后设备已停。存在问题：现场一台冷轧机有生产迹象，冷轧机内存储热油导致 VOCs 气体无组织排放，未配套建设处理设施。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十八条查处。	2020/3/22
SAX-201918-047	2020-01-06	宝鸡市	陈仓区	/	陕西秦川 格兰德机 床有限公 司	宝鸡市陈 仓区建国 路	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.推拉式喷漆房未密闭，现场有刚喷完漆正在晾干的零部件，涉嫌不正常运行污染防治设施；2.4 个 15 米高排气筒顶部折弯，废气排放口未进行规范化建设；3.淬火工序未按照环评要求建设集气罩和排气筒；4.该企业属于涉 VOCs 行业，未列入管控清单。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22
SAX-201918-048	2020-01-05	宝鸡市	陈仓区	阳平镇	宝鸡市宏 达实业有 限公司	宝鸡市陈 仓区阳平 镇西宝中 线	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：该企业未按照红色预警管控要求停产，有工人正在进行打磨作业，车间内翻砂倒模工序有生产迹象，部分模具尚未完全倒模，熔铸炉有余温，经现场询问工人称中午刚刚下班。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-049	2020-01-05	宝鸡市	陈仓区	阳平镇	宝鸡市新利再生资源回收利用有限公司	宝鸡市陈仓区G30(连霍高速)	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:未按照红色预警管控要求落实停产。挤塑造粒工序、破碎等工段正在生产,挤塑造粒工序产生的VOCs废气、破碎工段产生的粉尘未能有效收集,无组织排放严重。现场环境脏乱差,企业周边刺鼻性气味严重。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
SAX-201918-050	2020-01-04	宝鸡市	陈仓区	/	宝鸡鸥鹏石油设备有限责任公司	宝鸡市陈仓区产业科技园	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.经现场检查询问,焊接工序、组装工序正在生产,未落实红色预警响应管控要求;2.企业“一厂一策”公示与实际不符,2020年1月3日已发布红色预警,但企业公示牌仍显示为2019年12月23日橙色预警,且企业应急预案要求与政府预案要求不一致,方案过于简单;3.该企业喷漆车间未批先建。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
SAX-201918-051	2020-01-03	宝鸡市	陈仓区	东关街道	宝鸡新升精密制造有限公司	宝鸡市陈仓区东关街道	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:该企业未按照红色预警管控要求落实全部停产,1台制芯机器正在生产。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
SAX-201918-052	2020-01-03	宝鸡市	陈仓区	东关街道	宝鸡市天桥金属结构有限公司	宝鸡市陈仓区阳平镇西宝中线	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:该企业未按照红色预警管控要求落实停产,焊接工序正在进行电焊作业,未采取废气收集处理措施。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-053	2020-01-03	宝鸡市	陈仓区	东关街道	宝鸡金森制药有限公司	宝鸡市陈仓区阳平镇西宝中线	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:按照红色预警响应措施要求该企业9台提取罐应停用6台,使用3台,检查中发现9台均正在生产,未落实红色预警响应管控要求。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
SAX-201918-054	2020-01-09	宝鸡市	陈仓区	拓石镇	宝鸡市长乐透辉石矿有限公司	宝鸡市陈仓区G30(连霍高速)	其他涉气环境问题	现场检查时,该企业未生产(有生产迹象),存在问题:1.企业未能提供石料加工项目环评手续;2.洗沙工段未配备废水污染防治设施,洗沙污水直排渭河。	进一步调查核实,依法整改。	2020/3/22
SAX-201918-055	2020-01-09	宝鸡市	陈仓区	坪头镇	陕西西铁颜家河石料有限公司	宝鸡市陈仓区G30(连霍高速)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业未生产,现场堆放的大量原料未采取密闭覆盖措施。2020年1月3日至6日宝鸡市红色预警管控期间,按照要求应停止运输,查看其重污染天气管控期间运输记录显示,在红色预警期间存在车辆运输物料。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/3/22
SAX-201918-056	2020-01-09	宝鸡市	陈仓区	坪头镇	宝鸡全东建筑材料有限公司	宝鸡市陈仓区长坪路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业未生产,存在问题:1.现场堆放的有大量石子和石沙,未完全密闭覆盖到位;2.破碎系统未配套建设废气防治设施,并有近期生产的迹象;3.该企业未办理环评手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-057	2020-01-03	宝鸡市	陈仓区	东关街道	陕西宝防建设工程有限公司	宝鸡市陈仓区西宝中线	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该企业未生产，存在问题：该企业车间内有刺鼻性气味，涂料生产线建有搅拌机、离心机等生产设备，配套建有0.5吨燃煤小锅炉，厂房内堆放大量涂料，属于小涂料行业类“散乱污”企业。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	2020/3/22