

附件

安阳市殷都区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
10-D353-HN	9月6日	安阳	殷都区	水冶镇	河南永胜玻璃科技股份有限公司	蒋村	1. 部分熔炉烟气未经收集处理直接排放，车间有无组织粉尘和刺鼻硫味；2. 贴花、烤花工序 VOCs 废气未经收集处理直接排放，车间有胶味。	安装贴花、烤花工序 VOCs 治理设施，对熔炉废气进行收集处理。	10月20日前
10-D354-HN	9月6日	安阳	殷都区	洪河屯乡	攀枝花公路建设有限公司	新正村西北	1. 2号拌和生产线所配套的布袋除尘设施未运行，废气通过不正常运行污染防治设施逃避监管的方式直接排放；2. 2号凝土拌和生产线配套的配料工段正在运行，产生的粉尘未经收集处理直接排放；3. 黄沙、石子等堆场露天堆放，未采取有效防尘措施。	进一步调查取证，对不正常运行污染防治设施等逃避监管违法排污的，除依法予以处罚外，将案件移送公安机关，对直接责任人处行政拘留；对超标排放的，除依法予以处罚外，可责令限制生产、停产整治，拒不改正的，实施按日连续处罚；建设配料工段粉尘收集处理设施；料堆入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月20日前

10-D455-HN	9月11日	安阳	殷都区	/	安阳钢铁股份有限公司	河南省安阳市殷都区	9月11日18时6分，厂区北侧发现无组织黄色烟气大面积排放，持续约3分钟左右；18时40分，该企业外围东侧侯庄村附近发现大量黄色无组织烟气再次排放，持续时间5分钟左右。	进一步调查取证，对超标排放的，除依法予以处罚外，可责令限制生产、停产整治，拒不改正的，实施按日连续处罚。	10月20日前
10-D456-HN	9月11日	安阳	殷都区	/	安阳县洪河屯清泉针织厂	河南省安阳市殷都区	现场检查时停产，拉幅定型工段产生的VOCs未配套建设收集处理设施。	安装VOCs治理设施，限期完成整治任务。	10月20日前