

附件 1

## 北京市朝阳区突出问题督办企业名单

编号	日期	辖区	县（区）	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
3-T007-BJ	4月23日	北京	朝阳区	北京市朝阳区黑庄户路	北京市朝阳区杰德伟业家具厂	1. 两套喷漆设施未完全密闭，废气处理设施不完善；2. 危废管理不规范，无危废储存设施，危废不能说明处置去向；3. 现场发现两台手烧炉燃烧木柴。	116.607554	39.859499
5-T005-BJ	5月17日	北京	朝阳区	北京市朝阳区横街子村委会路	北京中马电缆桥架制造有限公司	1. 喷塑车间没有安装门，未密闭；2. 除尘器滤芯长期未更换，车间内外粉尘堆积严重；3. 烤箱废气无治理设施，无组织排放。	116° 29' 59.11"	39° 49' 51.27"
5-T006-BJ	5月17日	北京	朝阳区	北京市朝阳区横街子村委会路	北京福润达化工有限责任公司	1. 深加工车间部分数控铣床和精雕机的吸尘设施吸尘管断开，除尘器不正常运行；2. 喷漆房未密闭，烤漆房正在烤漆，活性炭吸附风机未开启，废气治理设施不正常运行。	116° 29' 52.49"	39° 49' 46.53"
5-T007-BJ	5月20日	北京	朝阳区	北京市朝阳区高安屯北街	胡健全木工厂	木工一车间、二车间无除尘设施，喷漆车间无处理设施，废气直接排放。	116° 36' 31.98"	39° 56' 37.13"

编号	日期	辖区	县（区）	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
6-T020-BJ	5月28日	北京	朝阳区	北京市朝阳区	华能北京热电有限责任公司	根据5月27日环保部强化调查工作组推送的《废气企业小时数据超标情况》线索，5月28日下午第1督导组4位同志对位于朝阳区的华能北京热电有限责任公司4号烟囱氮氧化物小时数据超标问题进行现场督查。当日下午14:20分抵达该企业厂区门口，对门卫和传达室值班人员现场出示执法证件，门岗和传达室人员拒绝执法人员进入，门卫及传达室人员迎检态度恶劣；到达厂区门口时间为14:20，直至15:00执法人员仍无法进入该厂区，未能完成环保部交办的核查任务。	116° 31' 38.47"	39° 53' 4.59"
6-T037-BJ	5月30日	北京	朝阳区	朝阳区王四营乡王四营村339号	北京东航世纪汽车销售服务有限公司	现场检查，该公司正在作业。1. 烤漆房正在运行，VOCs 异味吸附装置未运行；2. 危废存储不规范，无台账，无危废贮存场所，废滤芯和垃圾混存。	116° 32' 25.32"	39° 51' 51.29"
6-T038-BJ	5月30日	北京	朝阳区	朝阳区王四营乡王四营村339号	北京国服信高德汽车销售有限公司	现场检查该公司正在作业。1. 不能提供环保相关手续；2. 烤漆房设备维修保养记录中无活性炭更换记录；3. 废机油桶与垃圾混存，未提供危险废物处置联单，危废储存场所无围堰。	116° 32' 30.59"	39° 51' 54.79"
6-T040-BJ	5月30日	北京	朝阳区	北京市朝阳区盛华东路818	北京五方桥丰田汽车销售服务有限公司	现场检查时，该公司正常营业。1. 不能提供环保手续；2. 烤漆房正在作业，VOCs 环保治理设施未运行；3. 部分废机油桶与垃圾混存。	116° 32' 27.99"	39° 51' 47.97"

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
6-T041-BJ	5月30日	北京	朝阳区	北京市朝阳区S50(东五环路)	利星行(北京)汽车有限公司	该公司正常营业,有环评手续。1.烤漆房VOCs吸附装置活性棉数量不足,处理效果较差;2.危险废物储存场所未做围堰,储存间内存在(废机油桶.废机油)混存现象,废漆料、废活性棉未建立危废储存场所,废机油处置和储存未建立台帐。	116° 18' 16.84"	39° 49' 53.89"
6-T082-BJ	6月5日	北京	朝阳区	北京市朝阳区高碑店乡半壁店村388号	北京路丰汇通汽车销售服务有限公司	危废处置间无标识,无围堰;烤漆房活性炭无更换记录,活性炭更换为冲洗清洁,冲洗废水直排管网,调漆房内换风扇活性炭用量不足。	116° 52' 62.7"	39° 89' 5.31"
6-T083-BJ	6月5日	北京	朝阳区	北京市朝阳区广渠路	北京高桥加油站	该加油站正在营业,现场未能提供环保手续。	116° 31' 26.33"	39° 54' 19.4"
6-T084-BJ	6月5日	北京	朝阳区	北京市朝阳区高碑店路	北京嘉程汇致汽车销售服务有限责任公司	该公司正在经营,无环保手续,调漆房无VOCs处理设施,危废处置场所不规范,无围堰,废机油流出储存间,废油布与垃圾堆存。	116° 31' 37.62"	39° 53' 25.53"
6-T085-BJ	6月5日	北京	朝阳区	北京市朝阳区高碑店兴隆庄	北京波士山汽车销售服务有限公司	现场该公司未能提供环保手续,危废储存间有标识,危废活性炭更换与转运连单不符,打磨车间没有安装废气、粉尘收集处置设施,有一排风扇向外直排,旧调漆室正在使用,没有安装VOCs收集处理设施,烤漆房使用燃油(柴油)。	116° 31' 27.25"	39° 54' 24.23"

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
6-T086-BJ	6月5日	北京	朝阳区	北京市朝阳区高碑店乡半壁店村388号。	北京瑞丰盛汽车贸易有限责任公司	该公司正常营业,烤漆房吸收装置活性炭数量不足,调漆房无组织排放,房顶为网状通透;现场未能提供环保手续;无危险处置协议,危废处置场所无标识,无出入库登记。	116° 30' 55.75"	39° 53' 32.87"
6-T087-BJ	6月5日	北京	朝阳区	北京市朝阳区高碑店古家具一条街	艺林居木雕加工厂	该厂未生产,加工车间未安装粉尘收集处理设施,现场未提供环保手续。	116° 31' 21.92"	39° 53' 54.26"
6-T088-BJ	6月5日	北京	朝阳区	北京市朝阳区百子湾18号	北京市朝阳区兴达加油站	现场未能提供环保手续。	116° 30' 53.84"	39° 53' 32.87"
6-T089-BJ	6月5日	北京	朝阳区	北京市朝阳区建国路	北京大正通产汽车贸易服务有限公司	该单位现场检查时发现,烤漆房污染防治设施不正常运行,调漆房密闭不严。	116° 53' 69.37"	39° 89' 24.82"
6-T090-BJ	6月5日	北京	朝阳区	北京市朝阳区建国路50号	北京市燕鑫兆元加油站有限责任公司	现场未能提供环保手续。	116° 47' 79.11"	39° 89' 94.11"
6-T091-BJ	6月5日	北京	朝阳区	北京市朝阳区广渠东路甲1号	北京市博瑞祥星汽车销售服务有限公司	该公司正常营业,现场未能提供环保审批手续,危险废物无出入库记录,危废转移协议过期,现使用的烤漆房未安装VOCs二级处理设施,新建烤漆房正在安装。	116° 47' 8.39"	39° 89' 67.57"