

附件

## 北京市门头沟区突出问题督办企业名单

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
4-T001-BJ	5月5日	北京	门头沟区	北京市门头沟区 S209	北京路桥方舟交通科技发展有限公司	该企业正在生产,金属打磨工序在室外进行,现场发现油漆桶及刷漆作业案板,有刷漆作业痕迹。	116.044482	39.990847
5-T028-BJ	5月23日	北京	门头沟区	北京市门头沟区新桥南大街34号	北京西昊宇加油站有限公司	1.罐区三级回收改造前的呼吸阀未拆除;2.三级回收设备处理能力每小时6立方,卸油时每小时产生的油气每小时30立方左右,处理能力不足;3.没有环评手续。	116° 6' 3.83"	39° 55' 46.59"
5-T029-BJ	5月23日	北京	门头沟区	北京市门头沟区新桥南大街34号	中国石化销售有限公司北京门头沟滨河路加油站	1.罐区三级回收改造前的呼吸阀未拆除;2.三级回收设备处理能力每小时6立方,卸油时每小时产生的油气每小时30立方左右,处理能力不足;3.没有环评手续。	116° 6' 20.69"	39° 55' 43.16"

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
5-T030-BJ	5月23日	北京	门头沟区	北京市门头沟区新桥南大街	中国石化金福龙加油站	1. 罐区三级回收改造前的呼吸阀未拆除; 2. 三级回收设备处理能力每小时6立方, 卸油时每小时产生的油气每小时30立方左右, 处理能力不足; 3. 没有环评手续。	116° 6' 6.1"	39° 56' 30.15"
5-T031-BJ	5月17日	北京	门头沟区	北京市门头沟区鲁坨路	北京首钢生物质能源科技有限公司	1. 1#炉自动设备烟尘自16年7月至今监测数值异常, 进行满量程校准时, 满量程100mg的烟尘仪使用校准模块校满度, 实测为4.0mg, 输出电流最大为4.25mA. 零点实测为0.39, 输出电流为4.02, 涉嫌自动设备弄虚作假; 2. 烟尘量程设置最大为200mg, 量程设置偏高。	116° 29' 30.09"	39° 50' 27.74"
6-T092-BJ	6月6日	北京	门头沟区	北京市门头沟区军庄路	北京德坤汽车维修有限公司	该公司正在作业, 厂区有一台燃煤炉未取缔; 危废间没有硬化、无出入台账、无危废处置连单。	116° 5' 22.74"	39° 59' 59.57"
6-T093-BJ	6月6日	北京	门头沟区	北京市门头沟区S210(军庄路)	北京古都国华琉璃制品有限公司	检查时该公司正在生产, 无环保手续; 锅炉上煤过程中无粉尘收集装置和处理设施(锅炉烟气处理只有水浴除尘, 无脱硫、脱硝设施); 隧道窑炉现场运行, 无污染治理设施, 煅烧过程中烟尘无组织排放。	116° 4' 25.47"	39° 58' 46.46"

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
6-T094-BJ	6月6日	北京	门头沟区	北京市门头沟区S210(军庄路)	北京石化销售有限公司北京门头沟军庄加油站	该加油站正在营业,未安装三级油气回收装置,未办理环保相关手续。	116° 5' 13"	39° 59' 37.31"
6-T095-BJ	6月6日	北京	门头沟区	北京市门头沟区河滩路10号	北京市政路桥建材集团有限公司门头沟沥青厂	2吨燃煤锅炉未拆除。	116° 6' 33.9"	39° 98' 32.75"