

## 附件

### 郑州航空港经济综合实验区突出问题督办企业名单

序号	编号	检查时间	区域	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
1	2-T032-HN	4月17日	郑州	航空港经济综合实验区	河南省郑州市新郑市四港联动大道	河南佳航印务有限公司	企业仅对印刷设备产生的 VOCs 气体进行收集并直接排放, 未对印刷车间进行有效密闭, 油墨废气无组织排放严重, 且无任何治理设施, 现场气味刺鼻。	113.840846	34.565526
2	2-T033-HN	4月17日	郑州	航空港经济综合实验区	河南省郑州市新郑市空港二路	郑州辐照线缆有限公司	挤绝缘热塑工艺无 VOCs 收集治理设施, 存在 VOCs 无组织排放隐患。	113.829923	34.523431
3	2-T034-HN	4月17日	郑州	航空港经济综合实验区	河南省郑州市新郑市豫港路	联保作物科技有限公司	现场检查时企业水剂生产线正在生产, 配套的活性炭吸附装置长期生产无活性炭更换记录。粉剂车间配套的袋式除尘器引风管损坏严重, 水膜喷淋处理设施水箱已干涸无喷淋液, 无法正常使用。	113.826507	34.511442
4	2-T035-HN	4月17日	郑州	航空港经济综合实验区	河南省郑州市新郑市空港五路	河南牧翔动物药业有限公司	原料粉碎、筛选工序未按环评要求安装袋式除尘器, 直接通风排放, 部分废原料桶和废中药渣露天堆放。	113.82361	34.51367

序号	编号	检查时间	区域	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
5	2-T036-HN	4月17日	郑州	航空港经济综合实验区	河南省郑州市新郑市豫港路	河南省新斗彩印刷有限公司	现场检查时企业在生产，企业未对 VOCs 气体进行收集处理，无组织排放严重，废胶桶露天堆放。	113.828349	34.516398
6	4-T122-HN	5月1日	郑州	航空港经济综合实验区	河南省郑州市新郑市空港四路	河南省新斗彩包装印刷有限公司	1. 包装印刷车间 VOCs 废气没有处理设施，废气收集管道破裂；2. 纸箱黏合剂废水直排雨水管网；3. 危废仓库不规范；4. 胶黏剂废桶露天存放。	113.826603	34.516265
7	4-T123-HN	5月1日	郑州	航空港经济综合实验区	河南省郑州市新郑市空港四路	河南亚卫动物药业有限公司	1. 生产车间有数个排气扇，未见废气处理设施；2. 大量废药包装物和生活垃圾混放；3. 生产车间门口地面抛洒疑似药粉；4. 空包装桶露天存放。	113.826603	34.516265
8	4-T124-HN	5月1日	郑州	航空港经济综合实验区	河南省郑州市新郑市 S102	河南兴达商砼有限公司	1. 混凝土添加剂投料口无粉尘收集措施，粉尘直排；2. 废油漆桶等危废与生活垃圾混放，废机油桶露天存放，废机油去向不明；3. 混凝土湿拌砂浆项目未批先建。	113.861642	34.513771
9	4-T125-HN	5月1日	郑州	航空港经济综合实验区	河南省郑州市新郑市 S102	郑州市大北农饲料科技有限公司	1. 二号原料库废气无粉尘处理设施，废气直排；2. 投料口无收尘装置。	113.826071	34.511263
10	6-T226-HN	5月26日	郑州	航空港经济综合实验区	河南省郑州市航空港八岗办事处浮沱张村	河南华电金源管道有限公司	1. 车间焊接烟尘未采取收集处理措施，无组织排放；2. 刷漆车间无 VOCs 收集和处理设施。	113.8247222	34.50472222

序号	编号	检查时间	区域	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
11	6-T227-HN	5月26日	郑州	航空港经济综合实验区	河南省郑州市航空港实验区张庄办事处张庄村北	郑州鸿宾木艺有限公司	1. 现场检查时正在生产；2. 喷漆房未密闭，正在喷漆；3. 喷漆房内吸附棉长期未更换，无更换记录；4. 喷漆房内喷淋液未更换，无相应记录，废水去向不明；5. 漆渣等危险废物无专用贮存场所，无台账，处理去向不明；6. 喷漆房收集处理装置闲置，未运行（电机未运转，无活性炭，喷漆废气未接入处理装置，废气未经处理直接排放）；7. 生产工艺和产量发生重大变化，未及时重新报批环评（13个喷漆房）	113.8086111	34.5188889
12	6-T228-HN	5月26日	郑州	航空港经济综合实验区	河南省郑州市航空港龙港办事处伊家村伊改松家旁	郑州祥合电器有限公司	1. 现场检查时正在生产；2. 有一个露天喷漆车间，地面及墙体存在大量喷漆痕迹，未安装喷漆废气收集处理装置；3. 废机油桶露天堆放，且存放在雨水沟上，无专用场所，无危险废物识别标志，无收集、转账管理台账；4. 项目未验收。	113.8144444	34.5152778
13	6-T229-HN	5月26日	郑州	航空港经济综合实验区	河南省郑州航空港区空港六路	河南焦点汽车服务有限公司	1. 现场检查时正在生产，无环评手续；2. 有两个喷漆房，喷漆废气通过风机未经处理直接排放；3. 危险废物无管理台账，无处理协议，去向不明；4. 将废机油桶等危险废物混入非危险废物中露天堆放。	113.8161111	34.5163889

序号	编号	检查时间	区域	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
14	6-T230-HN	5月26日	郑州	航空港经济综合实验区	河南省郑州航空港区豫港大道	河南博瑞司展示用品有限公司	1. 现场检查时正在生产; 2. 项目生产工艺和规模发生重大变化(新建3条喷涂工艺, 两个未用, 一个在用, 新建2条表处工艺线), 未重新报批环评; 3. 烘烤产生的有机废气未经处理通过两根约15米烟囱直接排放; 4. 新建的喷涂生产线无树脂粉末收集处理装置, 场地积尘严重; 5. 新建表处工艺现场检查虽未运行, 但仍有表处废水未经处理直接排放(有自来水管不间断稀释), 未建有酸雾收集处理装置; 6. 漆桶等危险废物露天堆放, 无危废处置协议, 去向不明。	113.8186111	34.52055556