

附件

唐山市开平区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-516	6月11日	唐山市	开平区	开平镇	金彩造纸厂	中国河北省 唐山市开平区	未落实 VOCs 整治 要求	现场检查时未生产，存在以下问题：生产项目未验收，车间异味严重。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-517	6月11日	唐山市	开平区	开平镇	北方铁艺加工厂	中国河北省 唐山市开平区北环道	其他涉气 环境问题	现场检查时未生产，存在问题：未见整改完成的政府部门联合认定手续。	完成整改并取得相关手续后，方可恢复生产。	7月15日
HB-01-518	6月11日	唐山市	开平区	开平镇	国亮特殊耐火材料有限公司	中国河北省 唐山市开平区	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时正在生产，存在问题：只见环保整改完成手续，未见政府部门联合认定手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-519	6月11日	唐山市	开平区	开平镇	华龙木门厂	中国河北省唐山市开平区唐山环城高速东环	其他涉气环境问题	现场检查时未生产，存在问题： 1. 未见政府部门联合认定手续； 2. VOCs 处理设施的排放筒高度不够。	完成整改并取得相关手续后，方可恢复生产。	7月15日
HB-01-520	6月11日	唐山市	开平区	开平镇	龙腾建材有限公司	中国河北省唐山市开平区唐山环城高速东环	其他涉气环境问题	现场检查时未生产，存在问题： 未见关于整改完成的政府部门联合认定手续。	完成整改并取得相关手续后，方可恢复生产。	7月15日
HB-01-521	6月11日	唐山市	开平区	开平镇	融进瓷厂	中国河北省唐山市开平区	其他涉气环境问题	现场检查时未生产，存在以下问题： 未见整改完成的政府部门联合认定手续。	完成整改并取得相关手续后，方可恢复生产。	7月15日
HB-01-522	6月11日	唐山市	开平区	开平镇	天成润滑油脂有限公司	中国河北省唐山市开平区	其他涉气环境问题	现场检查时未生产，存在问题： 1. 未见整改完成的政府部门联合认定手续； 2. 油气回收装置围堰未完全封闭。	完成整改并取得相关手续后，方可恢复生产。	7月15日
HB-01-523	6月11日	唐山市	开平区	开平镇	盛华目作加工厂	中国河北省唐山市开平区唐山环城高速东环	其他涉气环境问题	现场检查时未生产，存在以下问题： 1. 未见整改完成的政府部门联合认定手续； 2. 打磨车间无废气处理设施。	完成整改并取得相关手续后，方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-524	6月11日	唐山市	开平区	开平镇	利丰瓷厂	中国河北省唐山市开平区唐山环城高速东环	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时正在生产，存在以下问题：现场未见整改完成政府部门联合认定手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-525	6月11日	唐山市	开平区	开平镇	东英陶瓷加工厂	中国河北省唐山市开平区	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产，存在以下问题：VOCs治理设施未开启。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-526	6月11日	唐山市	开平区	开平镇	凯亿诺陶瓷制造有限公司	中国河北省唐山市开平区	其他涉气环境问题	现场检查时未生产，存在以下问题：现场未见完成整改的政府部门联合认定手续。	完成整改并取得相关手续后，方可恢复生产。	7月15日
HB-01-527	6月11日	唐山市	开平区	开平镇	国峰精选有限公司	中国河北省唐山市开平区唐山环城高速东环	其他涉气环境问题	现场检查时未生产，存在以下问题：现场未见完成整改的政府部门联合认定手续。	完成整改并取得相关手续后，方可恢复生产。	7月15日
HB-01-528	6月11日	唐山市	开平区	开平镇	鑫和花纸加工部	中国河北省唐山市开平区	未安装治污设施	现场检查时未生产，存在以下问题：配色车间未装废气收集设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-529	6月11日	唐山市	开平区	开平区	龙兴瓷业	中国河北省唐山市开平区开陡路	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产，存在以下问题：1. 打磨工段没有粉尘治理设施；2. 释釉废气无治理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-530	6月12日	唐山市	开平区	栗园镇	青春商贸有限公司 (原名信合洗煤厂和荣丰洗煤厂)	中国河北省唐山市开平区马陡路	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产，存在以下问题：未完全取缔，还有大量煤炭未清理。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-531	6月12日	唐山市	开平区	栗园镇	信合洗煤厂	中国河北省唐山市开平区马陡路	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产，存在以下问题：未完全取缔，现场还有大量煤炭未清理。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-532	6月12日	唐山市	开平区	栗园镇	隆丰洗煤厂	中国河北省唐山市开平区马陡路	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产，存在以下问题：未完全取缔，现场还有大量煤炭未清理。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-533	6月12日	唐山市	开平区	栗园镇	玉丰洗煤厂	中国河北省唐山市开平区	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产，存在以下问题：未完全取缔，现场还有大量煤炭未清理。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-534	6月12日	唐山市	开平区	栗园镇	唐山泰华煤炭有限公司	中国河北省唐山市开平区马北路	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产，存在以下问题：1. 未完全取缔完成；2. 煤炭露天堆放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-535	6月12日	唐山市	开平区	栗园镇	隆日健商贸有限公司	中国河北省唐山市开平区二环路	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时还未完全取缔，还有大量煤矸石未清走。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-536	6月14日	唐山市	开平区	洼里镇	原杨庄村北地条钢厂	河北省唐山市开平区	未安装治污设施	现场检查时未生产，原厂已取缔，现厂房内放置混料机，无粉尘收集措施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-537	6月14日	唐山市	开平区	洼里镇	东方装饰材料厂	中国河北省唐山市开平区山深线	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时临时停产，除尘设施部分管道有破损，灌装口不能有效收集粉尘，地面积尘较多。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-538	6月15日	唐山市	开平区	双桥镇	胡永坤塑料颗粒厂附近堆场	中国河北省唐山市开平区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时厂房周围有煤矸石未覆盖到位。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-539	6月19日	唐山市	开平区	北环路	唐山市国新耐火材料有限公司	中国河北省唐山市开平区南北大街1号	工业粉尘无组织排放	现场检查时该厂部分生产，现场检查时存在以下问题：1. 原料配置工段进料口没有粉尘收集装置；2. 烘干室无废气收集设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-540	6月20日	唐山市	开平区	越河镇	名仕雅居房地产项目	中国河北省唐山市开平区开越路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，负责人说车辆冲洗平台泵坏了3天，未完全落实六个百分百。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-541	6月22日	唐山市	开平区	开平镇	晨曦机械制造有限公司	中国河北省唐山市开平区山深线	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时该厂未生产，喷漆房无治理设施，现场未见环保相关材料。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-568	6月20日	唐山市	开平区	缸窑工业园区5号	唐山市路北区有色铸件厂	河北省唐山市路北区	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时在生产，存在问题：企业东厂区北侧为员工宿舍，旁边有一台燃煤小炉(0.1t/h)，炉内有煤球，旁边有煤球和散煤堆放。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
HB-01-749	6月18日	唐山市	开平区	大庆道1号	唐山盾石机械制造有限公司	河北省唐山市路北区银河路	未落实VOCs整治要求	现场检查时未在生产，存在问题：大型机械配件在敞开式铁皮蓬下喷漆作业迹象，喷漆废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日