

附件

## 唐山市玉田县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源 地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-776	6月11日	唐山市	玉田县	玉泰工业园区	河北海贺胜利印刷机械集团有限公司	河北省唐山市玉田县西环路	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产，存在以下问题：1. 厂区西南侧有渣土未覆盖；2. 喷漆车间南侧喷漆房检查时停用，对应的废气处理设施尚未安装完成。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-777	6月11日	唐山市	玉田县	大安镇后螺山村东	唐山金马启新水泥有限公司	河北省唐山市玉田县 S264(豪门街)	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产，存在以下问题：1. 场地有部分沉积的粉尘；2. 厂区路面水喷淋设施未全部开启。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-778	6月12日	唐山市	玉田县	林南仓矿家属院东	玉田县鸿义塑料制品有限公司	河北省唐山市玉田县 S264	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时未生产，环评中未明确主体设备，voc 专项验收中已明确设备，与实际相符	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源 地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-779	6月19日	唐山市	玉田县	潮洛窝乡九丈窝村南路东	唐山隆牧饲料有限公司	河北省唐山市玉田县鸦丰线	工业粉尘无组织排放	现场检查该厂正在生产，主要从事玉米片配合饲料生产，存在问题1.除尘设施收集筒的二个粉尘收集口敞开，未安装收集袋，造成地面有粉尘散落。	安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-780	6月20日	唐山市	玉田县	杨家板桥镇	瑞绕汽车修理部	中国河北省唐山市玉田县丰杨线	未落实VOCs整治要求	该修理部建有一套喷漆房，未配套建设油漆废气处理设施	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-781	6月22日	唐山市	玉田县	玉田县工业聚集区	唐山兴民钢圈有限公司	河北省唐山市玉田县湖兴路	治污设施不正常运行	现场检查时该厂正在生产，主要生产钢制车轮，有排污许可证。存在问题：1.酸雾处理设施不正常运行。生产过程中有酸洗废气产生，配套酸气净化塔处理，检查发现有两套正在运行，其中一套净化塔喷淋液现场用pH纸测试呈酸性，且pH在线监控仪显示喷淋液pH值为0.75。2.涂装车间未按环评和批复要求建设VOCs治理设施。涂装车间产生的VOCs废气，环评报告书和唐山环保局批复要求建设沸石转轮(浓缩)+催化燃烧法进行处理，企业擅自变更为：水帘喷淋+活性炭+UV光氧催化设备处理，降低了VOCs废气的处理要求。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源 地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-782	6月23日	唐山市	玉田县	玉田镇	玉田庆长风汽车销售有限公司	中国河北省唐山市玉田县文明街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该维修车间喷漆房，检查发现未配备相应的废气治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日