

附件

保定国家高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-267	9月18日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	保满路张庄村南	保定市森达床具有限公司	中国河北省保定市新市区太师庄正路5	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时发现，有2台0.1蒸吨燃煤锅炉，未按要求拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日
HB-08-268	9月21日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	北二环南100米	原亚华防水材料厂	中国河北省保定市新市区新保满路16	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有三台燃煤锅炉（两个0.1蒸吨、一个0.5蒸吨）未按要求拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-269	9月26日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	北二环与惠阳路交叉口路南50米	保定新路缘汽车维修有限公司	中国河北省保定市新市区新保满路16	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业正在营业，存在问题；建有喷漆房，有使用痕迹，未安装治污设施，有机废气直排	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HB-08-270	9月27日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	朝阳北大街1288号	保定市广龙东风悦达起亚汽车贸易服务有限公司	中国河北省保定市新市区朝阳北大街1380号	排污口不规范	现场检查时发现，该企业正在营业，存在问题：排污口设置不规范。该单位场区内共建有2个烤漆房，其中一个烤漆房配套建设过滤棉、活性炭吸附废气治理设施，废气排气筒高度约3米不足4米且排口朝下，未达到环评报告中6米的高度要求，另外一个新建烤漆房配套建设二级过滤棉、光氧催化废气治理设施，废气排气筒高度约10米，未达到VOCs整治验收报告中12米的高度要求，另外两根排气筒未按照要求进行合并。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-08-271	9月26日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	大马坊乡大边坨村	韩兴养鸡场	中国河北省保定市新市区凯业街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，我按要求拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-272	9月26日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	大马坊乡大边坨村	保定高新区跃马汽车修理服务部(韩兴养鸡场内)	保定市大马坊乡大边坨村	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现,该企业正在营业,存在问题:建有一个喷漆房,有使用痕迹,未安装VOCs收集处理设施,有机废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日
HB-08-273	9月26日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	大马坊乡大边坨村北	保定市高新区申援手汽车修理厂对面办公楼内锅炉	中国河北省保定市新市区北二环	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现,有一台0.1蒸吨燃煤锅炉,未按要求拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月15日
HB-08-274	9月26日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	大马坊乡大边坨村北	保定高新区申援手汽车修理厂	中国河北省保定市新市区北二环	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现,该企业正在营业,存在问题:1.有一台0.1蒸吨煤锅炉,未按要求拆除;2.建有一个喷漆房,仅安装简易的过滤棉吸附治理设施,废气外排管道高度约3米,未达到15米要求,喷漆房作业期间为正压,废气无法有效收集处理。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-275	9月27日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	大马坊乡大边坨村南路	保定市高新区大马坊乡大边坨村南路无名水井过滤管加工点(原安泰驾校内)	中国河北省保定市新市区乐凯北大街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现,该企业正在生产,存在问题:1.有一台0.1蒸吨燃煤锅炉,未按要求拆除;2.塑料切割线作业时间粉尘较大,现场仅建有一简易除尘设施,粉尘收集处理效果差。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月15日
HB-08-276	9月25日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	大马坊乡温屯村	大胜汽修厂(高新区大马坊乡温屯村)	中国河北省保定市高新区大马坊乡温屯村	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现,该企业正在经营,喷漆房废气治理设施已损坏,损坏后仍从事了车辆喷漆作业,喷漆房外停放有从事了喷漆作业的车辆。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日
HB-08-277	9月26日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳街	航空工业惠阳对面废渣场	中国河北省保定市新市区西堤路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,场地内新堆放大量建筑弃渣土,未落实扬尘控制措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日