

附件

保定市涞源县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-323	9月26日	保定市	涞源县	河北省保定市涞源县G207(锡海线)西庄铺村北	荣乌高速七标搅拌站(西庄铺村北)	河北省保定市涞源县G207(锡海线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	该搅拌站为荣乌高速第七标段配套搅拌站,无环保手续,露天堆放物料有覆盖,检查时未生产。存在问题:1.该搅拌站主机设备未进行围蔽;2.该搅拌站进料输送皮带未进行密闭,进料料斗未采取防尘措施,存在扬尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日
HB-08-324	9月26日	保定市	涞源县	河北省保定市涞源县阁院路东延烟墩山公园西	涞源县阁院路烟雨华庭工地	河北省保定市涞源县广平大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现,该工地正在作业,存在问题:1.主要道路未硬化;2.场内渣土和建筑垃圾随意堆放未苫盖。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-325	9月29日	保定市	涿源县	河北省保定市涿源县杨家庄镇支家庄村	涿源县冀恒矿业有限公司	河北省保定市涿源县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业采矿有生产，破碎和选矿未生产。存在问题：1. 废矿渣部分未进行覆盖；2. 尾矿渣输送链未进行密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HB-08-326	9月27日	保定市	涿源县	涿源县石门村	涿源县石门村内焚烧垃圾	河北省保定市涿源县G112(百泉路)	露天焚烧	现场检查时发现，涿源县石门村内中心位置正焚烧垃圾，产生的臭气严重影响周围居民生活。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日
HB-08-327	9月28日	保定市	涿源县	涿源县银坊镇黄家庄	黄家庄无名砂石厂	河北省保定市涿源县G18(荣乌高速)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该厂未生产，存在问题：1. 物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施；2. 筛选设施露天安装，生产时有粉尘无组织排放。群众投诉属实。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-328	9月28日	保定市	涑源县	涑源县银坊镇银坊村南	河北广通路桥集团有限公司 (涑源县银坊镇银坊村南路面搅合站)	河北省保定市涑源县S241	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该站正常生产,该搅合站位于涑源县银坊镇银坊村南,为太行山高速公路涑源至曲阳段的混凝土和沥青搅拌站,现有混凝土搅拌线2条、沥青搅拌线1条、物料仓14个。群众投诉属实。存在问题:1.该搅拌站厂区路面未进行硬底化措施;2.物料仓未进行密封围挡,物料进出粉尘无组织排放;3.混凝土搅拌线主机未进行密封处理,进出料输送带未进行喷淋和密闭,沥青搅拌线未安装废气收集处理设施;4.露天沙石堆场未采取防尘措施,露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日