

附件

沧州市经济开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-432	9月26日	沧州市	经济开发区	沧州经济开发区北海路27号	沧州市欧凯管道防腐保温工程有限责任公司	中国河北省沧州市沧县黄河东路	排污口不规范	现场检查时该企业正在生产中，该企业废气收集处理设施安装在房顶，未设置楼梯及采样监测平台。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-08-433	9月26日	沧州市	经济开发区	沧州经济开发区北海路27号	沧州市双龙钢管有限责任公司	中国河北省沧州市沧县黄河东路	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产中，发现问题：1. 该企业车间内打磨工段未安装工业粉尘废气收集处理设施；2. 该企业车间内焊接沙回收时产生粉尘在车间内无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-434	9月19日	沧州市	经济开发区	沧州经济开发区解放东路1号	河北环水塑胶管业有限公司	中国河北省沧州市沧县解放东路	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产中，生产产品为PVC管材，原材料为PVC，项目生产过程中产生的废气经收集后通过UV光解后高空排放。发现问题：1. 该企业原料库房内粉料随意堆放产生扬尘，原料库房未做封闭处理；2. 废气收集口收集不完善，管道有破损，造成废气在厂房内无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HB-08-435	9月19日	沧州市	经济开发区	沧州经济开发区兴业路116号	沧州市万达塑业有限公司	中国河北省沧州市沧县兴业路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业正在生产，厂区内有固废露天堆存，未设置固废仓；厂区内新增两台研磨机与环评手续不符。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日