## 附件

## 吕梁市方山县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-531	9月22日	吕梁市	方山县	大武镇高 家沟村 1	方山县聚 鑫矿业有 限公司	山西省吕梁 市方山县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查发现,该企业目前未生产,物 料堆场超过一千立方米,未采取覆盖措 施。		10月15 日
SX-08-532	9月30日	吕梁市	方山县	方山县圪 洞镇	方山县棚 户区改造 安置东二 区项目	山西省吕梁 市方山县方 正街		现场检查,该建筑工地正在施工,发现问题: 1.工地路面未硬化; 2.出工地车辆未冲洗车轮车身。		10月15 日

编号	检查时间	क्ते	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-533	9月19日	吕梁市	方山县	圪洞镇潘 家坂村	圪洞镇潘 家坂村污 水处理厂 对面堆场	山西省吕梁 市方山县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查发现该物料露天堆场未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15 日
SX-08-534	9月19日	吕梁市	方山县	麻地会乡 胡堡村	山西庞泉 重型机械 制造有限 公司	山西省吕梁 市方山县 G209(呼北 线)	工业粉尘无 组织排放	现场检查发现问题:未按要求安装吸尘 罩,工业粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15 日
SX-08-535	9月27日	吕梁市	方山县	峪口镇曹 家山村	山西方山 金晖瑞隆 煤业有限 公司	山西省吕梁 市方山县	工业粉尘无 组织排放	现场检查:该企业正在生产,上轮督查 发现的问题正在一一整改。新发现问 题:洗煤厂筛分环节转载点未封闭处 理。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15 日