

附件

吕梁市临县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-660	9月17日	吕梁市	临县	安业乡	临县安业乡后寨子村城南移民工地	中国山西省吕梁市临县S218	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查该工地正在施工。现场检查存在问题：1. 工地周边没有采取围挡措施；2. 物料堆放未覆盖；3. 路面未硬化；4. 进出车辆未冲洗（没有安装车辆冲洗设施）。存在扬尘污染现象	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日
SX-08-661	9月18日	吕梁市	临县	安业乡白家庄村	临县安业乡白家庄村10KV变压器5338阳泉线安业机井分支04号旁无名堆石厂	中国山西省吕梁市临县S218	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该沙石场露天堆放有大量的沙石，未采取覆盖防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-662	9月17日	吕梁市	临县	安业乡后寨则村	临县安业乡康林木业露天焚烧点	临县安业乡后寨则村	露天焚烧	现场检查时该厂正在生产。检查时发现问题：1. 该单位未通过环保“三同时”验收，擅自进行生产，2. 现场发现该厂正在露天焚烧锯木灰，有大量烟尘。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日
SX-08-663	9月17日	吕梁市	临县	安业乡暖泉会村463县道旁（瓦日线铁路桥底）	临县安业乡暖泉会村无名沙石厂	中国山西省吕梁市临县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该沙石厂，沙子、石子、石粉、粉沙露天堆放，未覆盖，无防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-664	9月17日	吕梁市	临县	临县安家湾村	临县百川通泰工程机械租赁有限公司	中国山西省吕梁市临县	未安装治污设施	现场检查时该厂正在生产。检查发现的问题：1. 该单位未通过环保“三同时”验收，擅自进行生产；2. 物料堆放场未采取覆盖措施，物料装卸区未采取防尘措施，粉尘污染严重；3. 旋转炉未安装有效治污设施；4. 厂区地面未硬化，没有安装车辆进出冲洗设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-665	9月29日	吕梁市	临县	临县白文镇庙坪村	山西枣源地生物科技有限公司	中国山西省吕梁市临县	治污设施不正常运行	现场检查时发现的问题:1. 锅炉(4t/h)正在使用, 除尘设施未运行、电机未开启。2. 未办理环评手续。	调查核实, 依法查处, 符合移送公安行政拘留条件的, 及时移送。	10月31日
SX-08-666	9月29日	吕梁市	临县	临县白文镇曜头村	朝阳牧业西门口垃圾焚烧	临县白文镇曜头村	露天焚烧	现场检查发现的问题: 朝阳牧业西门口有大量垃圾和牛粪露天焚烧, 气味刺鼻。	进一步调查核实, 对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题, 依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日
SX-08-667	9月30日	吕梁市	临县	临县城内东关街171号(湫河国际大酒店对面)	康洁洗浴	中国山西省吕梁市临县河西中路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现的问题: 在建城区域内的康洁洗浴中心正在使用0.1t的燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务, 按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	10月15日
SX-08-668	9月18日	吕梁市	临县	临县大禹乡佛堂峪村	山西晨曦建设有限公司佛堂峪村建路堆场	中国山西省吕梁市临县S218路西(原中铁十二局第三工程公司料场)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现, 该公司物料区露天堆放大量的沙石, 未采取覆盖防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-669	9月25日	吕梁市	临县	临县大禹乡歧道村28号	临县同盛建材有限公司	中国山西省吕梁市临县S218	治污设施不正常运行	现场检查时发现的问题:1.4t/h卧式锅炉正在使用,脱硫除尘设施处于停运状态,碱喷淋进水管电机未开启、回水管没有脱硫水循环;2.粉煤灰堆场未采取覆盖防扬尘措施。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月31日
SX-08-670	9月24日	吕梁市	临县	临县木瓜坪乡榆林村	宏达石材批发加工厂	中国山西省吕梁市临县S218(从龙北路)	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现的问题:大理石板研磨和切割工序未安装粉尘收集处理设施、粉尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日
SX-08-671	9月18日	吕梁市	临县	临县三交镇武家沟村	临县武家沟铜文化有限公司	中国山西省吕梁市临县	新发现清单外“散乱污”	现场检查时发现该公司:1.未办理环评相关手续;2.铜合金中频炉冶炼过程中未安装废气收集处理设施,废气直排;3.刷漆车间未进行封闭作业,VOCs未经收集处理,直接排放;4.铜合金焦炭熔炉的废气未经收集处理,直接排放;5.角磨机在作业过程中所产生的粉尘未经收集处理,直接排放。现场已拍照、录像、制作现场检查笔录和询问笔录。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日