

## 附件

### 吕梁市石楼县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-678	9月30日	吕梁市	石楼县	后王村宏顺达加油站旁边	车牌号豫D08777渣土车	中国山西省吕梁市石楼县 S248	渣土车覆盖不完全	检查时车牌号豫D08777等多辆渣土车未覆盖，扬尘问题较严重。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月15日
SX-08-679	9月29日	吕梁市	石楼县	灵泉镇城关村二郎坡河湾	石楼县博达混凝土搅拌有限责任公司	中国山西省吕梁市石楼县 S248(沁园春大道)	工业粉尘无组织排放	1. 现场检查时该搅拌站未生产，目前正在停业整顿。2. 现场检查时该搅拌站原料未入库但已加盖防尘网，周围抑尘网高度达不到环评要求。3. 现场检查时入料口无洒水除尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-680	9月30日	吕梁市	石楼县	石楼县城西岭山	吕梁市翔龙房地产开发有限公司	中国山西省吕梁市石楼县S248(沁园春大道)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	1. 现场检查时该建筑正在施工。2. 现场检查时施工面无围挡，堆放物未遮盖，现场扬尘较大，未按照建筑工地六个百分百施工。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日
SX-08-681	9月30日	吕梁市	石楼县	石楼县后王村宏顺达加油站斜对面	后王村宏顺达加油站斜对面建筑施工工地	中国山西省吕梁市石楼县S248	建筑工地未落实“六个百分百”要求	1. 现场检查时该个人建筑工地正在施工。2. 现场检查时工地无洒水，扬尘严重，渣土车未覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日
SX-08-682	9月29日	吕梁市	石楼县	石楼县罗村附近	运输渣土车(晋J34833)	中国山西省吕梁市石楼县S321(延安街)	渣土车覆盖不完全	1. 现场检查时该车辆正在运输中，运输渣土未覆盖。2. 车牌号晋J34833。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月15日