

附件

濮阳市工业园区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-248	9月20日	濮阳市	工业园区	s209省道 工业园区 路段	市公路局 s209 工业 园区路段 修建工地	中国河南省 濮阳市工业 园区	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	检查时该工地正在作业。发现问题： 施工工地周边未设围挡，大量裸露 泥土未苫盖，路面有大量泥土带入 道路，施工现场的机械施工时未配 备降尘防尘装置。	进一步调查核实，依据《大气 污染防治法》第一百一十五条 处罚，严格落实“六个百分之 百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15 日
HN-08-250	9月22日	濮阳市	工业园 区	工业园区 大寨村	濮阳市富 盛塑业有 限公司	濮阳工业园 区	工业粉尘无 组织排放	检查时发现该企业正在生产。存在 问题：2台搅拌机，混料工序未采 取全密闭处理，车间也未密闭，大 量混料粉尘直接外排。裁切机工序 二台集气罩电机损坏，不能正常收 集处理，车间也未密闭，废气无组 织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储 存或输送方式；块状物料入棚 入仓或建设挡风抑尘网，并采 取洒水、喷淋、苫盖等综合措 施。对企事业单位存在违法行 为的，依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处罚。	10月31 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-251	9月23日	濮阳市	工业园区	工业园区李信村北	濮阳市天宇混凝土有限公司	濮阳工业园区	工业粉尘无组织排放	检查时企业未生产，发现问题：车辆冲洗车台喷水冲洗不彻底且未配套水槽设施，大量搅拌料撒落地面，易引起扬尘。厂区大面积积尘，部分路面未硬化，扬尘严重。输送带料机缓冲口处，物料漏撒严重大量粉尘处溢，雾炮机长期闲置。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HN-08-249	9月22日	濮阳市	工业园区	中国河南省濮阳市华龙区玉门中路95	濮阳豫能发电有限责任公司煤炭输送工程	中国河南省濮阳市华龙区玉门中路95	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该企业正在生产。存在问题：位于厂区北侧的的铁路线边堆积大量燃煤未苫盖，运煤车辆也未覆盖。厂区进出口车辆冲洗车台、雾炮机（电源开关）损坏，长期闲置未使用。输送管带机尾部电除尘装置密闭不严，使用时大量粉尘外溢。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HN-08-252	9月21日	濮阳市	工业园区	中原路东段路北	濮阳豫能发电有限责任公司	中原路东段路北	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：煤场未采取有效防尘抑尘措施，供脱硫使用的石子原料存放大棚周围堆积大量颗粒状石子，未采取湿法清理保洁，经过车辆碾压，易产生大量扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日