

附件

西安市灞桥区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-08-001	9月27日	西安市	灞桥区	灞桥街道办	陕西东锋混凝土工程有限公司	中国陕西省西安市灞桥区东三环辅路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该项目正在生产。为混凝土搅拌站项目。存在问题:1.该项目右侧物料堆场未完全封闭;2.现场产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日
SX(陕西)-08-002	9月17日	西安市	灞桥区	红旗街	西安市灞桥区楚天金属表面涂装厂	中国陕西省西安市灞桥区纺织城立交	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在生产。主要从事金属表面喷涂,没有环评手续。存在问题:1.烘箱未安装VOCs收集处理设施;2.喷塑房没密闭作业,粉尘尚未达到有效收集处理。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-003	9月17日	西安市	灞桥区	红旗街道	陕西虹日现代实业有限公司	中国陕西省西安市灞桥区	未安装治污设施	现场检查时,该项目正在生产。从事办公桌椅加工,使用生物质锅炉。存在问题:1.未办理环评手续;2.生物质锅炉废气只经水幕除尘处理,未安装布袋除尘器;3.烘干工序未安装污染防治设施,废气直接排放。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	10月31日
SX(陕西) -08-004	9月17日	西安市	灞桥区	洪庆工业园西区15号	西安市祥森地毯配套有限责任公司	中国陕西省西安市灞桥区S101(长平路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该项目正在生产。存在问题:热熔胶及涂胶工序生产过程中产生非甲烷总烃类VOCs,未安装VOCs处理设施,有机废气直接排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日
SX(陕西) -08-005	9月29日	西安市	灞桥区	席王街道办	西安纺东汽车维修服务有限公司	中国陕西省西安市灞桥区纺渭路	未按错峰生产要求减产或停产	现场检查时,该单位正在生产。为汽车4S店维修,设喷漆工序,安装VOCs有机废气收集处理装置。存在问题:检查时为上午12点29分,发现单位存在正在喷漆房外喷漆的行为,未执行《西安市交通运输局关于全市汽修行业喷烤漆业务实行错时生产的通告》市交发〔2018〕171号错时停产要求。该通告要求全市汽修行业于2018年5月1日至9月30日期间禁止每日8:00至18:00进行喷烤漆业务。	调查核实,责令整改。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-006	9月23日	西安市	灞桥区	席王街道办	西安市灞桥区景朝宾馆	陕西省西安市灞桥区席王新村35号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该单位正在营业。为宾馆服务企业,安装有一台0.1蒸吨燃煤锅炉,已停止使用,锅炉炉门已焊封,但随时可以撬开,烟道未按要求物理切割,上下水未断开,依据《西安市调整高污染燃料禁燃区工作实施方案》市政办函(2017)304号文件要求,该锅炉应于2017年底前完成拆除,该锅炉未拆除,具备恢复使用的能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月15日
SX(陕西) -08-007	9月23日	西安市	灞桥区	席王街道办	西安市灞桥区锦阳宾馆	陕西省西安市灞桥区席王新村28号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该单位正在营业。为宾馆服务企业,安装有一台0.12蒸吨燃煤锅炉,已停止使用,锅炉炉门已焊封,但随时可以撬开,烟道未按要求物理切割,上下水未断开,依据《西安市调整高污染燃料禁燃区工作实施方案》市政办函(2017)304号文件要求,该锅炉应于2017年底前完成拆除,该锅炉未拆除,具备恢复使用的能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月15日
SX(陕西) -08-008	9月23日	西安市	灞桥区	席王街道办	西安市灞桥区福隆宾馆	陕西省西安市灞桥区席王新村26号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该单位正在营业,为宾馆服务企业,安装有一台0.15蒸吨燃煤锅炉,已停止使用,但烟道未按要求物理切割,上下水未断开,依据《西安市调整高污染燃料禁燃区工作实施方案》市政办函(2017)304号文件要求,该锅炉应于2017年底前完成拆除,该锅炉未拆除,具备恢复使用的能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-009	9月23日	西安市	灞桥区	席王街道办	西安市灞桥区瑞泰宾馆	陕西省西安市灞桥区席王新村25号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该单位正在营业,为宾馆服务企业,安装有一台0.1蒸吨燃煤锅炉,已停止使用,锅炉炉门已焊封,但随时可以撬开,烟道未按要求物理切割,上下水未断开,依据《西安市调整高污染燃料禁燃区工作实施方案》市政办函(2017)304号文件要求,该锅炉应于2017年底前完成拆除,该锅炉未拆除,具备恢复使用的能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月15日
SX(陕西) -08-010	9月23日	西安市	灞桥区	席王街道办	西安市灞桥区敏莉嘉翔宾馆	中国陕西省西安市灞桥区席王新村24号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该单位正在经营。为宾馆服务企业,安装有一台CLSG-WII约0.15蒸吨燃煤锅炉,现场未使用,但烟道未物理切割,上下水管道未切除。根据《西安市调整高污染燃料禁燃区工作实施方案》市政办函(2017)304号要求,应于2017年底前完成拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月15日
SX(陕西) -08-011	9月23日	西安市	灞桥区	席王街道办	西安市灞桥区鸿祥宾馆	陕西省西安市灞桥区席王新村105号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该单位正常经营。为宾馆服务企业,安装有一台LSH0.09燃煤立式锅炉,炉门已焊封,但随时可以撬开,烟道未物理切割,根据《西安市调整高污染燃料禁燃区工作实施方案》市政办函(2017)304号要求,20蒸吨以下燃煤锅炉应于2017年底前全部拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月15日