

附件

## 西安市蓝田县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-020	9月17日	西安市	蓝田县	蓝田县工业园区	西安市震型钢公司厂区内	中国陕西省西安市蓝田县S101(迎宾北路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时存在问题：位于西安震鑫型钢公司厂区内发现一处无名土堆场露天堆放，未采取覆盖措施，易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX(陕西) -08-021	9月30日	西安市	蓝田县	蓝田县华胥镇孟家岩村六组	孟家岩村六组秸秆焚烧	中国陕西省西安市蓝田县G40(沪陕高速)	露天焚烧	该点位为督办点位，现场检查该位置为农田区。存在问题：该位置有焚烧秸秆痕迹，检查人员到达现场时火已扑灭。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-022	9月26日	西安市	蓝田县	蓝田县焦岱镇焦岱村东	西安市蓝田县润玉石材开发有限公司	中国陕西省西安市蓝田 县中心街	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:1.该玉石加工企业无环评手续;2.玉雕小车间研磨工序在房子里面有粉尘收集管路经排气扇将粉尘直接无组织外排;3.玉雕大车间,切割车间,研磨车间均未采取密闭措施,易产生粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日
SX(陕西) -08-023	9月30日	西安市	蓝田县	陕西省西安市蓝田县胥镇支家沟村	陕西金众水泥制品有限公司	中国陕西省西安市蓝田 县 S101	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业物料厂正在开采。存在问题:大量物料土堆未覆盖,易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日
SX(陕西) -08-024	9月17日	西安市	蓝田县	西安市蓝田县工业园区	陕西多利隆人造草坪有限公司	中国陕西省西安市蓝田 县 S101(迎宾北路)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:1.搅拌车间未按环评要求全面封闭,废气无环保收集处理设备,车间内绿色粉尘覆盖较多;2.拉丝工段无废气收集处理设施,有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日