

附件

## 西咸新区泾河新城督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-035	9月19日	陕西省 西咸新区	泾河新城	崇文镇	陕西清塢环保科技有限公司	陕西省西咸新区泾河新城	工业粉尘无组织排放	关于“生产厂家简易脏乱环境恶劣，没有防尘污染防治措施，生产时会飘出大量大量灰尘，飘出难闻气味，严重影响村民生产生活，对周边环境严重。”的信访举报内容部分属实。现场检查时，该企业未生产。未办理环评手续，陕西省西咸新区泾河新城管理委员会于2018年8月16日检查该企业，填写了“散乱污”企业违法/违规行为确认表，西咸新区泾河新城管理委员会于2018年8月23日向陕西清塢环保科技有限公司下发了“散乱污”企业整改通知书，在（西咸新区8月“散乱污”非工业企业排查摸底（动态管理）数量汇总表）中陕西清塢环保科技有限公司的综合整治类型为整改，拟综合整治时限为10月30前。存在问题：防尘污染防治措施不健全。要求当地督促加快整改，整改完成前不得生产。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-037	9月25日	陕西省 西咸新区	泾河新城	高庄镇	西安鹏达 石材装饰 有限公司	陕西省西咸 新区泾河新 城	清单内淘汰 类“散乱污” 未落实“两断 三清”	现场检查时，该公司正在生产。存在问题：生产车间未完全封闭，石材切割工序没有粉尘收集设施，粉尘无组织排放严重。根据西咸新区改创局提供的散乱污企业摸底及整治台账，要求该公司于2018年10月30日前完成关停取缔。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31 日
SX(陕西) -08-064	9月28日	陕西省 西咸新区	泾河新城	永乐镇	陕西飞天 管业科技 有限公司	陕西省西咸 新区泾河新 城	未落实VOCs 整治要求	现场检查时，该公司正在生产。有环评批复，未验收。发现问题：1.真空定径工艺和涂塑工艺未安装VOCs收集处理设施；2.废料粉碎工序粉尘收集设施未使用；3.部分颗粒粉碎工序未安装布袋除尘器。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-065	9月28日	陕西省 西咸新区	泾河新城	永乐镇	西安贝克 电子材料 科技有限公司	陕西省西咸 新区泾河新 城	清单内整改 类“散乱污” 未完成整改	现场检查,该公司正在生产,该公司没有环评 手续。存在问题:混合热熔挤出工序未安装挥 发性有机物收集处理设施。	淘汰类“散乱污” 按照“两断三清” 标准关停取缔;整 改类“散乱污”限 期完成整治任务, 经相关部门会审 签字后方可恢复 生产。	10月31 日
SX(陕西) -08-066	9月25日	陕西省 西咸新区	泾河新城	永乐镇	陕西西旺 铝业有限公司	陕西省西咸 新区泾河新 城	清单内整改 类“散乱污” 未完成整改	现场检查,该公司热熔挤出成型设备有余温属 临时停产,该公司无环评。陕西省西咸新区泾 河新城管理委员会向该公司下发了“散乱污” 企业整改通知书,要求该单位于2018年8月 19日完成整改。存在问题:1.热熔挤出工序没 有废气收集处理设施;2.加热烘干定型工序没 有废气收集处理设施;3.喷塑加热工序废气污 染物处理设施不健全;4.镀锌工序产生生产废 水,无相关处理设施。	淘汰类“散乱污” 按照“两断三清” 标准关停取缔;整 改类“散乱污”限 期完成整治任务, 经相关部门会审 签字后方可恢复 生产。	10月31 日
SX(陕西) -08-067	9月21日	陕西省 西咸新区	泾河新城	永乐镇	陕西省泾 惠渠水利 机械有限 责任公司	陕西省西咸 新区泾河新 城	清单内整改 类“散乱污” 未完成整改	现场检查,该公司正在生产,无环评手续。存 在问题:1.焊接工序无废气收集设施;2.存在 刷漆痕迹,刷漆区域无废气收集处理设施;3. 存在露天切割现象,无烟尘收集处理设施。	淘汰类“散乱污” 按照“两断三清” 标准关停取缔;整 改类“散乱污”限 期完成整治任务, 经相关部门会审 签字后方可恢复 生产。	10月31 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-068	9月21日	陕西省 西咸新区	泾河新城	永乐镇	陕西长庆 专用车制 造有限公司	陕西省西咸 新区泾河新 城	未落实 VOCs 整治要求	现场检查,该公司正在生产,存在问题:1.存在露天喷漆现象;2.存在露天焊接痕迹;3.补漆房没有大气污染物收集处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日
SX(陕西) -08-069	9月29日	陕西省 西咸新区	泾河新城	永乐镇	陕西瑞翔 塑业有限公司	陕西省西咸 新区泾河新 城	清单内整改 类“散乱污” 未完成整改	现场检查,该公司现场注塑机设备有余温属临时停产。现场有日期标为2018年9月28日生产的产品,没有环评审批手续,根据泾河新城“散乱污”企业摸底及整治动态台账,要求该公司2018年10月30日完成整改,永乐镇人民政府于2018年8月对该公司3个配电柜进行了查封。存在问题:1.注塑机热熔成型工序未安装 VOCs 收集处理设施;2.私自通电恢复生产。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日