

附件

## 咸阳市彬州市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-138	9月19日	咸阳市	彬州市	城关街道 朱家湾村	陕西彬密 能源科技 有限公司	中国陕西省 咸阳市彬州 市	未落实VOCs 整治要求	现场检查时,该企业临时停产。存在问题:烘干炉处于高温状况,未完成环评手续,注塑工序未安装VOCs污染治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31 日