

附件

咸阳市永寿县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-155	9月22日	咸阳市	永寿县	监军街道办	永寿县高速引线1公里处,永寿县烟库西侧土地平整施工现场	陕西省咸阳市永寿县迎宾大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该空地正进行土地平整作业。存在问题:施工现场未设置围挡,场地土方未苫盖,土方装卸时未采取雾炮机等降尘措施,作业时扬尘较明显。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月15日
SX(陕西) -08-156	9月22日	咸阳市	永寿县	监军街道办	监军街道办城关村旧路改造工程	陕西省咸阳市永寿县万寿路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该施工工地现场正在作业。存在问题:水泥搅拌露天作业,场地物料未进行苫盖,无扬尘治理设施,车辆出入未设置冲洗设施。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月15日