

## 附件

### 长治市壶关县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-114	9月26日	长治市	壶关县	常平经济开发区王家河村	壶关县常浩炼铁有限公司	中国山西省长治市壶关县开元大街	治污设施不正常运行	经现场检查，该企业正在生产，存在问题如下：余热回收炉管道冒偏红色的烟尘，据企业主介绍余热回收管道正在施工，管道还未完成对接，余热回收废气暂未接入除尘系统，烟尘无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
SX-08-115	9月26日	长治市	壶关县	壶关县城南	壶关县诚信加油站	中国山西省长治市壶关县 S225	未安装油气回收装置或装置不正常运行	经现场检查，该加油站正常营业，该加油站共有四台汽油加油枪，两台柴油加油枪，其中一台汽油加油枪油气回收集气罩破损。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-116	9月25日	长治市	壶关县	壶关县龙丽街037号	壶关县治远装饰工程有限公司	中国山西省长治市壶关县团结街	治污设施不正常运行	经现场检查，该工厂正在生产，存在问题如下：检查时，该加工厂正在生产，该厂有两处布袋除尘设施，但布袋除尘设施未运行，布袋为扁平状，现场工人在看到我们下车以后立刻停止作业。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
SX-08-117	9月26日	长治市	壶关县	集店乡	公路旁焚烧玉米棒	中国山西省长治市壶关县S225(长平线)	露天焚烧	集店乡沿225省道往东长井村方向，永红棉业附近，有露天焚烧玉米棒。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日
SX-08-118	9月19日	长治市	壶关县	集店乡西庄村西	山西韩科家具装饰有限公司	中国山西省长治市壶关县S325(李东线)	未安装治污设施	经现场检查，企业正在生产，存在问题如下：1. 该公司生产车间未按照环评要求安装中央除尘系统和生产设备的10套集气罩，未按照环评要求建设15米高的排气筒，该公司已办理环评手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-08-119	9月21日	长治市	壶关县	壶关县东街村东	中国石化销售有限公司山西长治壶关万达加油站	中国山西省长治市壶关县西城路5	未落实VOCs整治要求	经现场检查，该企业正常营业，存在如下问题：1. 该加油站共有6台加油机其中4号6号加油机的加油枪油气回收集气罩设置不规范，未能完全覆盖油枪油气回收管路。2. 5号加油机油枪集气罩有破损。	调查核实，依法查处。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-120	9月21日	长治市	壶关县	龙泉盘驼底村	长治市中海石油化工有限公司长壶加油站	中国山西省长治市壶关县	未落实 VOCs 整治要求	经现在检查该加油站正常营业，存在问题如下：企业共有六台汽油加油机，其中三号加油机油枪油气回收集气罩完全破损，六号加油机油枪油气回收集气罩未将油气回收管路覆盖，形同虚设。	调查核实，依法查处。	10月31日
SX-08-121	9月20日	长治市	壶关县	龙泉镇北河村	壶关县鑫鑫加油站	中国山西省长治市壶关县 S225	未安装油气回收装置或装置不正常运行	经检查该加油站正常营业，存在问题如下：该加油站已安装油气回收装置，共有汽油加油机三台，其中一台汽油加油机集油罩有破损。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
SX-08-122	9月20日	长治市	壶关县	龙泉镇秦庄	张立珍石材加工点	中国山西省长治市壶关县 S225	未安装治污设施	经现场检查该企业正常生产，存在问题如下：该企业已被当地部门强制断电，现场发现仍在生产，现场工人介绍他们又拉了一条电线，未安装治污设施，已通知当地环保部门，执法人员现场对该企业进行查封。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	10月31日