

附件

长治市沁县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-137	9月26日	长治市	沁县	沁县段柳乡青屯村	沁县鑫润泉加油站	山西省长治市沁县G208(二长线)	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时：该企业有两个汽油加油机，其中一个自封式加油枪集气罩损坏，油气不能完全回收。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日