

附件

## 濮阳市城乡一体化示范区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-269	9月27日	濮阳市	示范区	开州办	浦北棚户区改造孟村疙瘩庙东二村拆迁安置工程建筑工地	中国河南省濮阳市示范区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工。存在问题：现场沙土未覆盖，路面未洒水降尘且未硬化，无围挡喷淋设施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日
HN-08-270	9月27日	濮阳市	示范区	开州办	振兴路扩建改造工程建筑工地	中国河南省濮阳市示范区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工。存在问题：沙土裸露未覆盖，未洒水抑尘，施工场地无围挡，路面未硬化。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-271	9月27日	濮阳市	示范区	开州办	恒大悦珑湾综合体建设项目建筑工地	中国河南省濮阳市示范区开州北路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工。存在问题：现场沙土未覆盖，未采取洒水抑尘措施，施工现场无抑尘喷淋设施，在线监测数据显示异常。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日
HN-08-272	9月27日	濮阳市	示范区	卫都办	荣盛阿尔卡迪亚国际酒店	示范区卫都大街北、濮上路西	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工。存在问题：路面未硬化、多处沙土未覆盖、喷淋装置不能使用。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日