

附件

### 三门峡灵宝市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-535	10月5日	三门峡市	灵宝市	焦村镇卯屯村	灵一食用菌专业合作社	灵宝市焦村镇卯屯村(与坪村交界)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场发现3台燃煤锅炉(1台0.7吨,2台0.3吨,燃料使用煤,其中2台正在生产),另有1台废弃锅炉改装为水沫除尘水箱;锅炉产生废气只采用简易的水沫除尘后由排气筒直接外排;锅炉主要为香菇袋生产提供蒸汽,香菇袋原料为木屑(木渣)。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-536	10月9日	三门峡市	灵宝市	灵宝市城东产业集聚区	中铁七局蒙华铁路MHTJ-14标段项目经理部4号钢结构加工厂	灵宝市城东产业集聚园	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 现场喷漆未安装VOCs污染防治设施，产生废气直接外排；2. 现场生产工人及办公室无法提供企业营业执照和环评审批等手续。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HN-09-537	10月9日	三门峡市	灵宝市	灵宝市城东产业园	光之明钢结构有限公司	灵宝市城东产业园经2路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：车间钢材焊接工序未安装污染防治设施，烟尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-538	10月8日	三门峡市	灵宝市	灵宝市城关镇	荣昌金属制造有限公司	三门峡市灵宝市双田路西段	排污口不规范	该企业正在生产，喷涂工序未生产存在问题：车间内排气筒有开口，未完全封闭，排气筒高度小于15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-539	10月10日	三门峡市	灵宝市	灵宝市城关镇	宏福塑化有限责任公司	三门峡市灵宝市灵函路东侧	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：热熔挤出工序未安装 VOCs 废气收集处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HN-09-540	10月11日	三门峡市	灵宝市	灵宝市函谷关镇	国道 310 三门峡西至豫陕界段南移新建工程七项目分部搅拌站	灵宝市函谷关镇	未安装治污设施	现场检查时，该搅拌站现场未生产。存在问题：粉料罐仓顶未安装除尘收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HN-09-541	10月8日	三门峡市	灵宝市	灵宝市涧东区	灵化汽修厂	市灵宝市崇德路与尹喜路交叉口	未落实 VOCs 整治要求	检查时，该修理厂正在营业。存在问题：1. 喷漆车间废气排放口安装不规范，外排废气在维修车间内排放；2. 喷漆房下有大面积风口，喷漆操作时 VOCs 废气从风口泄露。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-542	10月9日	三门峡市	灵宝市	灵宝市焦村镇	阳光产业有限责任公司	灵宝市长安路西段(310国道焦村镇南1公里)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:1台2吨燃煤锅炉正在使用,锅炉废气直排。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
HN-09-543	10月4日	三门峡市	灵宝市	灵宝市焦村镇乡观村	灵宝市看守所建筑工地	三门峡市灵宝市焦村镇310国道南侧乡观村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该建筑工地正常生产,存在问题:沙土全部未覆盖,面积超500平方,地面未硬化,地面粉尘大。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月31日
HN-09-544	10月10日	三门峡市	灵宝市	灵宝市寺河乡孟家河村	孟家河村无名混凝土搅拌站	灵宝市寺河乡	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该搅拌站正在生产。存在问题:露天进行水泥搅拌生产;施工场地物料露天堆放,未采取有效防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-545	10月11日	三门峡市	灵宝市	灵宝市西闫乡	唐盛园商行	灵宝市西闫乡常闫弯道	经营性炉灶	现场检查时,该企业未生产。存在问题:2台经营性炉灶,用于大枣烘干。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	10月31日
HN-09-546	10月13日	三门峡市	灵宝市	灵宝市西阎乡	渣土运输车(陕EJ5063)	灵宝市007县道与016乡道交叉口	渣土车覆盖不完全	现场检查发现陕EJ5063渣土车(粉末状渣土)未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日
HN-09-547	10月2日	三门峡市	灵宝市	灵宝市阳平镇东营村(007县道旁)	东营村香菇袋加工厂	中国河南省三门峡市灵宝市	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	存在问题:1.发现3台蒸汽锅炉,其中2台0.15吨、1台0.1吨,燃料使用煤;2.为农户香菇生产原料(香菇袋)提供蒸汽,香菇袋主要原料为打碎树枝。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
HN-09-548	10月4日	三门峡市	灵宝市	灵宝市尹庄镇	灵宝机械加工厂	三门峡市灵宝市灵朱公路铁路桥南50米	未安装治污设施	该机械厂现场未生产,有生产痕迹。存在问题:铸造车间有两台0.15吨电炉,未安装废气污染防治设施;电焊车间电焊废气直接外排,未安装污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-549	10月9日	三门峡市	灵宝市	灵宝市尹庄镇	中航星城项目二期工程项目部建筑工地	灵宝市长安东路路北	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工。存在问题：工地（土、沙石）未覆盖完全，扬尘较大；工地出入口未安装车辆冲洗装置，地面未硬化。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
HN-09-550	10月5日	三门峡市	灵宝市	灵宝市豫灵镇	河南秦岭冶炼股份有限公司	灵宝市豫灵镇中州路	排污口不规范	该企业因国庆放假未生产。存在问题：原料配料系统各产尘点经袋式除尘后，由15米高排气筒排放，按建设项目竣工环境保护验收批复要求，排气筒高度为30米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HN-09-551	10月5日	三门峡市	灵宝市	灵宝市豫灵镇麻庄村	昭力建材有限公司	三门峡市灵宝市豫灵镇麻庄村	工业粉尘无组织排放	该石渣破碎厂处于生产状态，现场检查时临时停产。存在问题：1. 该厂露天堆放石渣及粉末状渣土，面积超3000平米，地面有较厚粉尘；2. 生产线全部未封闭处理，投料口、传输带、出料口未安装喷淋装置及其他污染防治设施；车辆进出口未安装清洗设备，全厂未发现洒水设备；3. 未办理环保审批手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-552	10月7日	三门峡市	灵宝市	灵宝市朱阳镇梁家庄村	北塬烟叶专业合作社	三门峡市灵宝市朱阳镇	清单内燃煤锅炉未淘汰	该企业正常生产。存在问题：1. 烤烟使用燃煤锅炉，燃料使用煤，共有50个烤烟间，每间装有1台0.8吨锅炉；2. 锅炉废气直接外排，未安装污染防治设施；3. 现场检查23个烤烟间正常生产，27个未生产。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HN-09-553	10月3日	三门峡市	灵宝市	三门峡市灵宝市故县镇盘东村	河南九晟环境科技有限公司	三门峡市灵宝市故县镇盘东村	物料堆场未落实扬尘治理措施	该石料破碎企业未生产。存在问题：1. 大部分堆放原料未覆盖，成品未覆盖；2. 生产作业区传送带未封闭，下料口未安装防治设施，传送带未密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-554	10月6日	三门峡市	灵宝市	尹庄镇南厥山村	陈俊义塑料袋厂	灵宝市尹庄镇南厥山村	新发现清单外“散乱污”	现场检查，该企业未生产，有生产痕迹，生产车间气味大，现场有塑料粒子成品和塑料袋成品。存在问题：主要设备有塑料热熔造粒及吹膜机器，原料为废塑料，废塑料加工造粒热熔、挤出工序未安装VOCs废气收集处理设施，产生废气直接外排，未办理环评手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日