

附件

三门峡市渑池县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-563	10月2日	三门峡市	渑池县	陈村乡池底村	池底村无名木板加工厂	中国河南省三门峡市渑池县池底村附近	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 未能提供相关环保手续及营业执照；2. 露天切割作业木材没有任何防尘，防噪音治理设施，锯木屑露天堆放；3. 有一台0.2吨锅炉用于溶胶粘贴木板，燃料就地取材为厂里零碎木材，无除尘，除烟设施；4. 粘胶工艺环节无VOCs治理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HN-09-564	10月6日	三门峡市	渑池县	陈村乡西段村水库南	西段村垃圾焚烧点	中国河南省三门峡市渑池县 X008	露天焚烧	经现场检查，发现段村水库南侧取水口附近正在焚烧树枝和垃圾，焚烧面积超过二十平方。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-565	10月2日	三门峡市	渑池县	渑池县	袁家村南洼烤烟站	中国河南省三门峡市渑池县 S314	未安装治污设施	经现场检查，该烤烟点正在生产。存在问题:1.有5个燃煤锅炉，没有任何环保污染治理设施，煤烟直排；2.燃煤块露天堆放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HN-09-566	10月6日	三门峡市	渑池县	渑池县陈村乡南庄村	中原医院	中国河南省三门峡市渑池县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，发现该医院未营业。存在问题：1该医院有2台4吨燃煤锅炉，锅炉未在淘汰名单内；2.锅炉旁堆有煤堆和煤渣都未覆盖；3锅炉控制台还通有电源。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HN-09-567	10月1日	三门峡市	渑池县	渑池县陈村乡鱼池村	振兴砖厂	中国河南省三门峡市渑池县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业未生产，年产6000万块煤矸石烧结项目检查时发现，该项目处于停产，但窑内已堆放砖坯，一半窑口已封闭。存在问题：1.原料堆放未按照现状环境影响评估报告安装喷淋降尘设施，原料破碎车间，破碎扬尘收集烟囱高度未达到现状环境影响评估报告15米高度要求；2.在线监控设备处于断电状态；3.厂内原料车间原料堆场不规范。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-568	10月5日	三门峡市	渑池县	渑池县城关镇孟岭学校附近(张家门村西北方向)	张家门村秸秆焚烧点	中国河南省三门峡市渑池县韶州路辅路	露天焚烧	经检查,发现该田间地头边集中秸秆焚烧,堆集玉米秸秆高度约1米多高。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HN-09-569	10月5日	三门峡市	渑池县	渑池县城关镇塔泥村西河桥东	渑义汽车维修服务有限公司	中国河南省三门峡市渑池县G310(连天线)	治污设施不正常运行	经检查发现,该维修厂正在营业。存在问题:活性炭吸附废气处理设施同虚设,活性炭隔板全部抽出外置未使用,经了解环保设备装置安装半年之多未使用,喷漆房内未进行密封,房内停着刚喷完油漆的汽车。废气排放口前的树木明显占有油漆痕迹,局部树木已枯萎。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	11月15日
HN-09-570	10月12日	三门峡市	渑池县	渑池县城关镇五里河村	明明汽车维修部	中国河南省三门峡市渑池县G310(连天线)	未落实VOCs整治要求	经现场检查,该修理部正在营业。存在问题:修理部露天喷漆,未安装任何环保设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-571	10月11日	三门峡市	渑池县	渑池县城关镇仰韶大街	凯祥新材料有限公司	中国河南省三门峡市渑池县 S247	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：石墨粉露天堆放、转运，未采取防尘降尘措施。破碎车间未开启除尘设施，工业粉尘无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HN-09-572	10月2日	三门峡市	渑池县	渑池县城官镇塔泥村下段家洼（渑池县华源电厂东南方向）	塔泥村下段家洼煤矸石物料堆场	中国河南省三门峡市渑池县 G310(连天线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，发现问题：1. 该堆场占地面积约 200 平方多，堆积煤矸石物料约 200 多吨左右，没有进行防尘覆盖设施；2. 堆场场地未进行硬化，物料洒落村路两旁；3. 堆场旁院子用煤矸石铺垫场地，铺垫完的院落已用水泥硬化。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-573	10月10日	三门峡市	渑池县	渑池县洪阳镇德厚村	丰顺耐火材料有限公司	中国河南省三门峡市渑池县 G30(连霍高速)	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 车间粉尘未有效处理，存在无组织排放；2. 颚式破碎工序未按环评要求安装集气罩、除尘器及 15 米高排气筒，密闭车间内未设置雾化喷头。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-574	10月3日	三门峡市	渑池县	渑池县洪阳镇崱店村2组	崱店村秸秆焚烧点	中国河南省三门峡市渑池县渑池服务区	露天焚烧	经现场检查，发现渑池县洪阳镇崱店村2组村南边高压杆傍焚烧玉米秸秆，过火面积较大，检查时焚烧面积超约1000平方米之多，我检查组已及时通知洪阳镇杨副镇长和当地刘学林村长已开始组织灭火。该村南还有多处焚烧秸秆痕迹。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HN-09-575	10月1日	三门峡市	渑池县	渑池县会盟大道西	方圆实业股长有限公司	中国河南省三门峡市渑池县G30(连霍高速)	工业粉尘无组织排放	检查时发现该企业正在生产。检查年产12万吨超强度石油支撑剂(一期6万吨/年)建设项目发现问题:1.煅烧车间回转窑部份生产废气无组织排放，经车间棚顶破损处直排，窑头下料口未封闭，产生扬尘;2.提升机皮带观察口未进行有效密闭;3.车间工作人员有明火作业现象(燃烧编织袋，不作任何环保防护设施);4.煤气发生炉的煤场露天筛煤产生大量煤尘污染环境，并没有建设围堰;5.脱硫塔周围污水跑漏现象严重，水质PH值呈强碱性(PH值近似12)，直接排入雨水渠;6.所有皮带运输机未加装环保防尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-576	10月6日	三门峡市	渑池县	渑池县会盟大街北侧	神宝家具有限公司	中国河南省三门峡市渑池县G310(连天线)	工业粉尘无组织排放	经现场检查，该企业处于停产中。存在问题：弹簧加工热处理环节没有废气处理设施，废气无组织排放。板材切割环节布袋收集设施没有完全收集粉尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-577	10月12日	三门峡市	渑池县	渑池县会盟东路（林业公安分局北500米）	海周精工汽车维修站	中国河南省三门峡市渑池县S247	未落实VOCs整治要求	经现场检查，该维修站营业中。存在问题：大型车辆露天维修刮腻子，并进行喷漆作业，未在密封空间实施作业，没有废气治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-578	10月6日	三门峡市	渑池县	渑池县坡头乡岭南村	腾鑫建材有限公司	中国河南省三门峡市渑池县渑池西停车区	露天矿山未落实减尘抑尘措施	经现场检查，该企业正在生产。存在问题：企业露天开采矿，未采取防扬尘措施和覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	11月15日
HN-09-579	10月6日	三门峡市	渑池县	渑池县坡头乡岭南村	华永石材有限公司	中国河南省三门峡市渑池县S314	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该企业处于停产，但现场有一辆铲车，有一台大型筛网，有露天筛料痕迹。存在环境问题：厂区物料没有进行覆盖，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-580	10月8日	三门峡市	渑池县	渑池县启明路9号附近	启明路无名水泥彩瓦厂	中国河南省三门峡市渑池县G310(连天线)	未安装治污设施	经现场检查,该厂正在生产。存在问题:露天制造水泥彩瓦,没建设有任何环保治污设施。厂内物料露天堆放。模具露天打磨,没有抑止粉尘设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日
HN-09-581	10月12日	三门峡市	渑池县	渑池县天池镇湖圪塔村	湖圪塔村烤烟燃煤炉灶	中国河南省三门峡市渑池县S247	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:现场有90个用于烤烟的燃煤炉灶,均未安装烟气治理设施,燃煤烟气直接排放,燃煤和炉灰随处露天堆放未做覆盖和抑制扬尘措施。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
HN-09-582	10月2日	三门峡市	渑池县	渑池县仰韶乡高村	鹏瑞工贸有限公司	渑池县仰韶乡高村	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查,发现该厂用铲车在厂区中央掺合破碎后的干湿铝矿石装车外运。存在问题:1.堆场堆存大量铝矿石,部分铝矿石裸露没覆盖,部分堆场无硬化,没有设立标识牌;2.厂内废机油堆放不规范,并且渗漏在外,无“三防”措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-583	10月14日	三门峡市	渑池县	渑池县仰韶乡苏门	天意高新科技有限责任公司	中国河南省三门峡市渑池县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：物料堆场未落实扬尘治理措施，物料露天堆放。发现该企业内有一台4蒸吨燃煤锅炉未拆除。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-584	10月8日	三门峡市	渑池县	渑池县英豪镇英东村（河南仰韶奶业有限责任公司内）	河南仰韶奶业有限责任公司内无名塑料加工厂	中国河南省三门峡市渑池县渑池西停车区	清单内整改类“散乱污”未完成整改	经现场检查，该塑料主要是用废编织袋粉碎热熔造塑料粒，现场已停产。存在问题：大量编织袋原料露天堆放，没有规范堆放。厂内有塑料造粒设备存放。该企业已被英豪镇当地人民政府于2018年8月2日下达依法取缔通知书，限期三天内清空场地，拆除设备，检查时该厂仍没清空和拆除设备。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-585	10月8日	三门峡市	渑池县	渑池县英豪镇英豪西村	畅顺矿产品有限公司厂内无名加油站	中国河南省三门峡市渑池县渑池西停车区	黑加油站	经现场检查，该企业正在生产。存在问题：渑池县畅顺矿产品有限公司内建有一个加油站，检查时该加油站正在给一辆黑色长城牌豫M.CR060车辆加油，(90#汽油加油机一台，油灌5吨)，加油站没建有油气回收设施。渑池县畅顺矿产品有限公司项目环评报告表建设内容不包含加油站的建设。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月31日
HN-09-586	10月13日	三门峡市	渑池县	渑池县张村镇兴农街(西天坛村附近)	紫锌矿产品有限公司	中国河南省三门峡市渑池县S247	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该企业正在生产。存在问题：物料堆场露天筛料，未落实扬尘治理措施，大部分物料露天堆放，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-587	10月12日	三门峡市	渑池县	天池镇前西破头	荆庄分离立交桥公路施工段堆场	中国河南省三门峡市渑池县 S318	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该工地正在施工。存在问题：第一项目处大量堆土和石灰堆场未做覆盖，未落实扬尘治理措施，露天堆放，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-588	10月5日	三门峡市	渑池县	崱村沟大桥附近(G30连霍高速附近)	崱村沟大桥旁无名堆场	渑池县崱村沟大桥附近(G30连霍高速附近)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，位于崱村沟大桥附近有一个约1000平方左右的堆场未落实扬尘治理措施，堆场旁的路覆盖粉尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-589	10月13日	三门峡市	渑池县	仰韶乡天坛村	森泰矿产品有限公司	中国河南省三门峡市渑池县 S247	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在卸铝土矿。存在问题：铝土物料堆场未落实扬尘治理措施，物料部份(约 4000 吨)露天堆放，未覆盖。装卸物料时未做任何扬尘措施，场地道路没有采取抑制扬尘措施。该企业不能提供任何环保和工商手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-590	10月13日	三门峡市	渑池县	仰韶乡西天坛	阴阳三合商贸有限公司	中国河南省三门峡市渑池县垣渑高速	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该企业正在生产。存在问题：该企业露天筛料，物料堆场未落实扬尘治理措施，部分物料露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-591	10月14日	三门峡市	渑池县	仰韶镇裴窝附近	福鑫商贸有限公司	中国河南省三门峡市渑池县恒渑高速	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：该企业露天筛选铝矿，没有抑制扬尘措施，并且物料堆场没有覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-592	10月13日	三门峡市	渑池县	仰韶镇天坛村	天朋饲料有限公司	中国河南省三门峡市渑池县 S247	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，企业正在生产中。存在问题：发现有一台 0.7 蒸吨燃煤锅炉正在使用工作中。燃煤废气不经任何治污设施处理，废气从燃煤锅炉房外不到一米高烟囱直排。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HN-09-593	10月8日	三门峡市	渑池县	英豪镇英东村	仰韵奶业责任有限公司（1台2蒸吨、1台0.5蒸吨）	中国河南省三门峡市渑池县 G310（连天线）	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该企业已停产，发现二台未拆除燃煤锅炉（一台2蒸吨、一台无法识别吨位），清单外应淘汰燃煤锅炉	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-594	10月6日	三门峡市	渑池县	中国河南省三门峡市渑池县坡头乡贾家洼(秦山村西沟堰)	贾家洼矿堆场	中国河南省三门峡市渑池县坡头乡贾家洼(秦山村西沟堰)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查,该矿山露天堆场覆盖面积未达到堆场面积的50%。堆场由细小颗粒和粉尘堆成,不易板结易产生扬尘。堆场进口道路有土堆封住不让车辆进入。该矿场周边几个堆场基本都未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日