

附件

三门峡市中心商务区建设指挥部督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-634	10月2日	三门峡市	中心商务区建设指挥部	湖滨区大岭南路	秀崮函项目部建筑工地	中国河南省三门峡市湖滨区大岭南路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该企业正在施工。存在问题：1.渣土车未密封；2.施工现场主要道路未硬化。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日