

附件

临汾市浮山县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-182	2018/12/13	临汾市	浮山县	北王乡	山西万华清洁能源有限公司	临汾市浮山县	未安装治污设施	现场检查时,该企业6号碳化炉正在烘炉运行。存在问题:1.脱硫、脱硝设备未建设安装,VOCs治理设备未建设;2.碳化炉尾气直接排放;3.未按环评批复要求修建全封闭式地下堆煤场;3.未按环评要求在焚烧炉烟囱出口安装在线监测装置;4.焦油储罐顶部未封闭,烟气直接排放;5.露天焊接;6.走料机收尘袋口未封闭。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/1/30
SX-14-183	2018/12/10	临汾市	浮山县	张庄乡	临汾烨达耐磨材料有限公司	临汾市浮山县	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:1.原料堆场未采用四周建围墙、顶部封闭的堆棚,料场里堆放有大量原料未苫盖;2.制砂车间滤筒除尘器正在检修,存在无组织散排。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-184	2018/12/ 10	临汾市	浮山县	天坛镇	浮山县众祥集中供热有限公司	临汾市浮山县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 堆库未全密闭；备用渣场未全覆盖，未按环评要求尘灰和炉渣分区堆放，脱硫产生的石膏渣也在该区堆放；2. 厂区运煤道路有大量煤灰未及时清扫；3. 石灰石料仓顶部除尘器出口有积尘未清理；	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15