

附件

### 临汾市洪洞县督办问题清单

| 编号        | 检查时间           | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道)   | 污染源名称                | 污染源地址      | 问题类型          | 现场问题情况详述  | 整改要求                         | 完成时限      |
|-----------|----------------|-----|-----|--------------|----------------------|------------|---------------|---|------------------------------|-----------|
| SX-14-185 | 2018/12/<br>21 | 临汾市 | 洪洞县 | 广胜寺镇<br>三条沟村 | 山西铭宇<br>化工有限<br>责任公司 | 临汾市洪洞<br>县 | 治污设施不<br>正常运行 | 该企业建成 6000 吨/年 H-酸单钠盐膏体及 6000 吨/年可再分散乳胶粉生产项目，现场检查时，该企业正在生产。存在问题：燃煤锅炉脱硫塔前存在旁路，未进行完全隔断。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 2019/1/30 |